


# 90 千葉市 緑区 大木戸小学校校区 対策箇所図



< 状況 >  
横断歩道手前で、車道がカーブして歩車道が分離していないので危険。

< 対策内容 >  
歩道整備 【道路】 対策済  
歩道整備後、信号機を設置。  
【警察】 対策済

対策前



対策後

