

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
401	幸町第三小	美浜区新港11-2付近	見通しの悪い交差点のため、車両との接触に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	
402	高洲第三小	美浜区高洲3-12-1付近	横断歩道はあるが、信号がないため車両が速度を上げて走行しやすく、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	済	交通指導取締り
403	高洲第三小	美浜区高洲3-6-1付近	横断歩道はあるが、信号がないため車両が速度を上げて走行しやすく、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	済	交通指導取締り
407	高洲第四小	美浜区高洲1-15-1～美浜区高洲1-17-1付近 高洲第四小学校西側一方通行道路	車両の抜け道となっており、速度を上げて走行する車が多く、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	済	横断歩道補修 信号の時間調整
408	高洲第四小	美浜区高洲1-15-1付近 高洲第四小学校北西側出入口付近	西門・昇降口へ向かう経路で、車両が通る道路を横断する際に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
409	高洲第四小	美浜区高洲1-15-1付近 まどか保育園前L字コナ-付近	登校時間帯に、自転車や自動車、歩行者の往来が激しくなり、すれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—		済	一方通行規制の内容変更
410	高洲第四小	美浜区高洲1-15-1付近 成瀬医院前横断歩道付近	一方通行を逆走してくる自転車が多く、児童との接触に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
411	真砂第五小	美浜区真砂1-12付近 高砂二の橋付近横断歩道	交通規制の路面表示が認識しづらく、速度を上げて走行する車も多いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修
412	稲浜小	美浜区稲毛海岸2-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違いに危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
515	真砂東小	美浜区真砂2-13-1付近 (真砂東小学校西門前)	西門正面にマンションが建築されたことにより児童数が増加しており、西門へ向かう際の経路に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
516	真砂西小	美浜区真砂5-21-1付近 (パレ教室付近)	歩車分離されておらず、車両とのすれ違いに危険を感じる。抜け道として使用されており、時間帯により交通量が多い。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
517	高浜海浜小	美浜区高浜3-1付近 (稲毛高校前十字路)	車両の抜け道として使われている。児童が横断歩道を歩行中に右左折を強行するなど、交通マナーの悪い運転が目立つため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
518	高浜海浜小	美浜区高浜3-1付近 (稲毛高校前「海浜公園通り」)	通学路の一部が陥没しており、雨天時に冠水してしまうため、転倒などにつながり危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	舗装補修	—	
519	磯辺小	美浜区磯辺4-18付近	急カーブにより見通しが悪く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
520	磯辺小	美浜区磯辺5-9-1付近	見通しが良く、車両の速度が上がりやすいため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	
521	磯辺小	美浜区磯辺5丁目 (磯辺5-7 T字路)	路面標示（横断歩道）の舗装が剥がれており、運転手に横断歩道と認識されにくいいため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道補修