

千城台地区の小・中学校の学校の状況

番号	小学校名	開校年度	校地面積(m ²)		校舎延床面積(m ²)		改修等(年度)	耐震補強		校庭整備年度	防災関係	備考
			保有	借用	保有	借用		改修済棟(年度)	未改修棟(耐震化状況)			
小52	千城台北小	S45	17,937	0	4,519	0	トイレ改修(14・15) 大規模構造改修(19)	1棟(18)	校舎(改修済) 体育館 (優先度調査済)		避難所・避難場所 防災備蓄倉庫 (コンテナ) 非常用井戸	特別支援学級⑩ 子どもルーム① (敷地内別棟)
小53	千城台西小	S45	16,455	0	4,785	0	体育館塗装(15) プール塗替(16) 門扉取替(19)		校舎(0.50) 体育館 (優先度調査済)	H20	避難所・避難場所 非常用井戸	子どもルーム① (校舎内)
小71	千城台東小	S48	14,969	0	5,071	0	校舎内装(7) 体育館床改修(15)	1棟(20) 体育館(21)	校舎 (改修済 0.59)	H4	避難所・避難場所	子どもルーム① (敷地内別棟)
小74	千城台南小	S49	20,064	0	5,060	0	外壁塗装(7) 体育館床改築(15) 体育館屋根補修(18)	体育館 (21)	校舎(0.42 0.49)	H6	避難所・避難場所 防災備蓄倉庫 (1教室)	子どもルーム① (敷地外別棟)
小91	千城台旭小	S52	16,907	0	6,667	0	防砂ネット(10) 校庭改修(20)		校舎(0.40) 体育館 (優先度調査済)	H20	避難所・避難場所	子どもルーム① (校舎内)
中24	千城台西中	S45	25,992	0	4,822	0	校舎外壁(2) 運動場改修(5) 大規模内部(8) プール内装(15) 体育館強化ガラス(17)	1棟(13)	校舎(0.87) 体育館 (優先度調査済)	H21	避難所・避難場所	特別支援学級⑤
中35	千城台南中	S50	23,046	0	6,888	0	夜間照明(9) 舗装工事(14) 北側外壁工事(18)		校舎(0.54 0.64 1.11) 体育館 (優先度調査済)		避難所・避難場所	