

10 千葉市 稲毛区 稲毛小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>
 交差点の見通しが悪いためカーブミラーの設置要望



<対策前>



<対策後>

<対策内容>
 カーブミラーの設置
 <実施時期> 対策済

<状況>
 路面標示が薄くなっている。



<対策前>



<対策後>

<対策内容>
 路面標示の設置

<実施時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」