



44 千葉市 花見川区 幕張東小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉西警察署【警察】

<現状>
3差路のY字路交差点にカーブミラーはあるが反対側の道路が見えず危険




<対策前>



<対策後>

- <対策メニュー>
路面標示(交差点注意・交差点マーク)の設置【道路】
横断歩道の設置検討【警察】
<実施時期>
【道路】対策済 【警察】未定



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

<現状>
4差路の交差点だが、信号機がなくトラックがスピードを出して走っている



<対策前>



<対策後>

- <対策メニュー>
注意喚起看板「交差点注意」設置【道路】
路面標示(カラー舗装・ドット線・交差点マーク)の引き直し【道路】
イメージハンプの検討【道路】
信号機の設置検討【警察】
<実施時期>
【道路】対策済 【警察】未定