


44 千葉市 花見川区 幕張東小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉西警察署【警察】

<現状>
3差路のY字路交差点にカーブミラーはあるが反対側の道路が見えず危険




<対策前>




<対策後>

- <対策メニュー>
路面標示(交差点注意・交差点マーク)の設置【道路】
- <実施時期>
【道路】対策済



<現状>
横断歩道のない道路を児童が通り危険。また、スロープ付階段から自転車がブレーキをかけずに降りてきて非常に危ない



<対策前>



<対策後>

- <対策メニュー>
車止め設置【道路】
路面標示(ドット線・交差点マーク)の設置【道路】
- <実施時期>
【道路】対策済