

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和8年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
43	幸町第三小	美浜区新港11-2付近	右方からの一方通行の道路と交わるT字路のため、左方からの歩行者に気が付きづらく危険を感じる。	済	家庭や地域へ交通安全要請	済	路面標示、標識等の角度調整 標識の角度調整	済	交通標識・標示の明確化
46	真砂第五小	美浜区真砂1丁目12	「止まれ（一時停止）」の標識に街路樹の枝葉がかかり、視認しづらくなっているため、枝の伐採をしてほしい。	—		済	担当課に連絡し、標識にかからないように剪定	—	
47	真砂第五小	美浜区真砂1丁目8～11	直線道路でおよそ300mの区間、横断歩道がないため、団地への進入口あたりに横断歩道を設置してほしい。	済	児童への交通安全教育	—		—	
48	真砂第五小	美浜区真砂1丁目12	横断歩道の補修をしてほしい。	—		—		済	交通標識・標示の明確化
49	真砂第五小	美浜区真砂1丁目12	横断歩道の補修をしてほしい。	—		—		済	交通標識・標示の明確化
50	真砂第五小	美浜区真砂1丁目10	スクールゾーンの補修をしてほしい。	—		済	スクールゾーン設置、経過観察	—	
51	真砂第五小	通学路における路肩カラー化	通学路において、路肩カラー化されていないところを路肩カラー化してほしい。	—		済	路肩のカラー化	—	
52	稲浜小	稲毛海岸2丁目稲毛陸橋下 稲毛海岸公園入口前の横断歩道	信号のない横断歩道を通学に使っている児童が多く、新住宅建設により今後も増える見込み。徐行しない車も見受けられる。「学童注意」の道路表示で、車に注意を促してほしい。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え 児童への交通安全教育 家庭や地域へ交通安全要請	—		—	
53	稲浜小	稲毛海岸2丁目3番地 T字路	通学路にしたいが、横断歩道がないため児童をわたらせられない。	済	児童への交通安全教育	—		—	
54	稲浜小	稲毛海岸1丁目2番地 稲毛団地敷地内の通学路	歩車分離されておらず、道幅が狭くて危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
55	稲浜小	稲毛海岸2丁目1番地付近 稲毛海岸2丁目公園脇の道路	スクールゾーンの文字が消えかけている。	済	児童への交通安全教育	—		—	
85	幸町小	幸町2-14-14付近	抜け道になっているため、はっきり線を書いてほしい。	済	見守り活動の重点化	—		—	
86	幸町小	幸町2-14-14付近	マンション前のガードパイプで、バス停に近い所しか空いていない。他の部分も空けてほしい。	済	見守り活動の重点化	—		—	

令和7年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和8年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
87	幸町小	幸町2-12-14付近	横断歩道をはっきりと書いてほしい。	済	見守り活動の重点化	—		済	交通標識・標示の明確化
88	幸町小	幸町2-12-14付近	横断歩道をはっきりと書いてほしい。	済	見守り活動の重点化	—		済	交通標識・標示の明確化
89	幸町小	幸町2-8-9付近	バス通りで危険を感じる。注意喚起をはっきり書いてほしい。	済	見守り活動の重点化	—		—	
90	幕張若葉小	美浜区若葉3丁目1付近 (若葉3丁目公園付近)	通学路指定場所であり、公園を挟む一方通行道路には、路面赤塗、横断者注意の路面標示はあるものの、車と歩行者の優先順位が不明確なため危険である。横断歩道の設置を要望する。	—		—		済	横断歩道の設置
91	幕張若葉小	美浜区若葉3丁目1付近 (新設校前交差点)	校門前で児童が多数信号待ちをする滞留場所となるが、ガードレールや車止め等がなく事故があった際危険である。	—		済	防護柵の設置、車止めの設置	—	
92	幕張若葉小	美浜区若葉3丁目1付近 (新設校前交差点)	相当数の児童の往来が限定時間（登下校時間対）に発生するため、危険を感じる。歩車分離や歩行者横断用信号の制御（青信号時間を伸ばす）への対策を希望する。	—		済	路面標示、標識等の設置	済	定周期の信号機に変更
93	幕張若葉小	美浜区若葉3丁目1付近 (若葉3丁目公園付近)	ミッドスクエアタワー街区、ライズゲートタワー街区と公園を向かい合わせにする一方通行道路の路面標示のない箇所を児童が横断する危険性がある。	R8年度以降完了予定	児童への交通安全教育	—		—	
94	幕張若葉小	美浜区若葉3丁目1付近 (若葉3丁目公園付近)	公園から正門までの歩道は歩車境界ブロックの設置のみであり、ほぼ全校児童が登下校するため、歩道の広さが十分とはいえず危険を感じる。ガードレールなどの安全対策を施してほしい。	R8年度以降完了予定	児童への交通安全教育	済	路面標示、標識等の設置	—	
95	幕張若葉小	美浜区若葉3丁目1付近 (花見川緑地帯付近)	ライズゲートタワー側からパークウェルステイトを挟む花見川通りの横断歩道が通学路であるため、横断する児童が危険である。歩行者横断信号機の設置を希望する。	—		済	路面標示、標識等の設置	—	