

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
28	椎名小	緑区茂呂町638番地付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
57	土気小	緑区土気町1634-2付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）の設置	—	
58	土気小	緑区土気町1634-2付近 (土気小学校入口)	歩道が狭いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R5年度 完了予定	路面標示補修 令和8年3月対応完了確認済み	—	
59	土気小	緑区土気町1634-2付近	坂道やカーブ等で見通しが悪く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
60	土気小	緑区土気町1672付近 大網街道	歩道の側溝の蓋と蓋の間に隙間があり危険である。	済	児童への交通安全教育	済	側溝補修	—	
105	大木戸小	大木戸町317付近 大木戸小学校東側道路	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（路肩カラー化）	—	
106	大木戸小	大木戸町274付近 大木戸新田交差点	交通量が増え、大型車の通行も増えている。特に大型車の左折・右折時は危険である。	済	家庭や地域への交通安全要請	—		—	
107	大木戸小	大木戸町317付近 大木戸小学校西側道路	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
120	越智小	緑区越智町1700-53付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
121	越智小	越智町1418～学校付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
122	土気南小	緑区あすみが丘4丁目19番地付近	児童が子どもルームに向かうために道路を横断する際、危険である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の設置	—	
123	土気南小	緑区あすみが丘4丁目16番地付近	横断歩道が劣化により見えにくく、補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の補修
128	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
129	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	—		—	
130	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
131	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
132	有吉小	おゆみ野2丁目9・28・29・34番の境界の交差点	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え 児童への交通安全教育	済	車止め設置	—	
133	有吉小	おゆみ野2丁目15～19番付近の道路	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
134	金沢小	緑区おゆみ野南5-4付近	過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
135	あすみが丘小	千葉市緑区あすみが丘7丁目 あすみが丘ブラザ前交差点	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	ガードパイプ設置	—	