

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
1	寒川小	中央区千葉寺町34 阿弥陀寺駐車場付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
2	寒川小	中央区長洲2丁目28番 大網街道	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	通学路の見直し 家庭や地域への交通安全要請	—		—	
3	寒川小	中央区港町24 三井パークパーキング前交差点	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道の新設
4	登戸小	中央区登戸2丁目11-6付近(登戸44号線)	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
5	登戸小	中央区登戸3丁目1-6付近(登戸47号線)	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
6	都小	青葉の森通り	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		R5年度完了予定	標識の補修
7	都小	都町五差路	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
8	都小	都町2丁目交差点から51号線にかけての坂道	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		済	標示の補修
9	都小	都小東門から都町1139付近にかけて	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	側溝蓋の設置	—	
10	都小	都町東公園の脇道路	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道・標示の補修
11	都賀小	稲毛区作草部1-32付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示(注意喚起)	—	
12	都賀小	稲毛区作草部1-19付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R5年度完了予定	路面標示(注意喚起)	—	
13	都賀小	稲毛区作草部1-9付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示(注意喚起)	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
14	都賀小	作草部坂通り付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
15	稲毛小	稲毛区稲毛5丁目473付近交差点	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	街頭活動の強化
16	稲毛小	稲毛区稲毛町5-449付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
17	稲毛小	稲毛区稲毛東6-21付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
18	稲毛小	稲毛区稲毛町3-8-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
19	稲毛小	稲毛区稲毛町5-616付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
20	畑小	花見川区朝日ヶ丘5-32-24付近 県道72号	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示補修（外側線）	—	
21	稲丘小	稲毛区稲丘町31から稲毛一丁目	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
22	稲丘小	稲毛区稲毛台町28から31付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
23	弥生小	松波2丁目交差点	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	R5年度 完了予定	横断歩道の補修
24	弥生小	弥生小学校東門前	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	R5年度 完了予定	横断歩道の補修
25	幕張小	花見川区幕張町4丁目交差点	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		済	街頭活動の強化
26	幕張小	花見川区幕張町5丁目 幕張駅入口交差点	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		済	街頭活動の強化

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
27	生浜小	中央区生実町80-2付近（浜野四街道長沼線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
28	椎名小	緑区茂呂町638番地付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
29	轟町小	稲毛区轟町4丁目付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
30	轟町小	稲毛区穴川1丁目付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え 見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	—		—	
31	轟町小	稲毛区轟町3丁目付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
32	松ヶ丘小	中央区松ヶ丘町552-6 北島文具前交差点	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道・標示の補修
33	松ヶ丘小	中央区松ヶ丘町552-6付近 ミヤマ〜あいさつ通り	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
34	松ヶ丘小	中央区仁戸名町601-16付近 デイリーヤマザキ前交差点	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		R5年度完了予定	横断歩道・標識の補修
35	緑町小	中央区登戸4丁目17-13 交差点 付近	交差点に歩行者の待機場ないため、車両との接触の危険性がある。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
36	緑町小	稲毛区緑町2丁目16 緑町小学校付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の補修
37	川戸小	中央区仁戸名町714付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
38	川戸小	中央区仁戸名町720-24付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
39	川戸小	中央区川戸町450川戸小正門前信号 付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		R5年度完了予定	標識の補修

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
40	川戸小	中央区川戸町729 川戸第五公園付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	—		—	
41	川戸小	中央区川戸町346-54付近	通学路と私有地に段差があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
42	大宮小	若葉区大宮町3221-2 (公民館前付近)	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
43	小倉小	若葉区小倉町1737-1付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
44	小倉小	若葉区小倉町1176-1付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
45	千草台小	天台5丁目22付近	歩道が狭いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
46	千草台小	天台5丁目3付近	歩道が狭いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
47	千草台小	天台6丁目1付近	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	ポストコーンの設置	—	
48	稲毛第二小	美浜区稲毛海岸5-7-1付近 交差点	横断歩道が劣化により見えにくく、補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の補修
49	稲毛第二小	千葉市美浜区稲毛海岸5丁目1番 交差点	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	看板(注意喚起)の設置	済	横断歩道の補修
50	あやめ台小	稲毛区長沼町293付近	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
51	あやめ台小	稲毛区園生町487付近	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
52	あやめ台小	稲毛区あやめ台1-368-10付近 (あやめ台公園付近)	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
53	あやめ台小	稲毛区園生町488-3付近 (京葉道路高架下)	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	草刈り	—	
54	あやめ台小	稲毛区あやめ台2-21付近他	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		—	
55	幕張東小	花見川区幕張町4丁目1798-2 付近の変則十字路	見通しの悪い変則的な交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示(注意喚起)	済	街頭活動の強化
56	幕張東小	花見川区幕張町3丁目1502付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
57	土気小	緑区土気町1634-2付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示(注意喚起)の設置	—	
58	土気小	緑区土気町1634-2付近 (土気小学校入口)	歩道が狭いため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R5年度完了予定	路面標示補修	—	
59	土気小	緑区土気町1634-2付近	坂道やカーブ等で見通しが悪く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
60	土気小	緑区土気町1672付近 大網街道	歩道の側溝の蓋と蓋の間に隙間があり危険である。	済	児童への交通安全教育	済	側溝補修	—	
61	桜木小	若葉区加曾利町1660付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
62	桜木小	若葉区桜木3丁目20付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
63	桜木小	若葉区桜木3丁目7付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
64	桜木小	若葉区加曾利町1019付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
65	桜木小	若葉区桜木2丁目3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化・児童への交通安全教育	R5年度完了予定	路肩のカラー化	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
66	仁戸名小	中央区仁戸名町110～115付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	R5年度完了予定	横断歩道の補修
67	花見川第三小	花見川区天戸町3123付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	通学路の見直し	—		—	
68	花見川第三小	花見川区花見川9付近	団地駐車場の出入り口が断続的に続いているため、横断時に注意する必要がある。	済	通学路の見直し	—		—	
69	花見川第三小	花見川区天戸町1499付近	変則的な交差点のため、横断待機時の巻き込み等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		—	
70	花見川第三小	花見川区花見川1付近	歩道橋の階段に破損があり、補修が必要である。	済	通学路の見直し	済	歩道橋補修	—	
71	北貝塚小	千葉市若葉区貝塚2丁目10付近 貝塚第二公園前道路	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
72	大蔵寺小	中央区赤井町71-4付近（市道大蔵寺町40号線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
73	大蔵寺小	中央区赤井町165-1付近（市道赤井町14号線）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	R6年度以降完了予定	歩道新設	—	
74	柏台小	園生町260-1付近十字路	劣化により路面標示が見えにくくなっており補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
75	柏台小	園生町750-1付近T字路	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
76	柏台小	園生町760-1付近T字路	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
77	柏台小	園生町331-9付近の十字路	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
78	柏台小	園生町578-13付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
79	柏台小	あやめ台3-4付近横断歩道	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
80	柏台小	園生町787-3付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
81	柏台小	園生町309-5付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
82	柏台小	園生町817付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
83	柏台小	園生町588付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
84	柏台小	園生町277付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
85	柏台小	柏台ファミリーハウス6棟前	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
86	柏台小	園生町815付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
87	柏台小	柏台308付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
88	柏台小	柏台332-8付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	街頭活動の強化
89	柏台小	園生町575-1付近	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
90	柏台小	園生町334-9付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	草刈り	済	街頭活動の強化
91	柏台小	園生町337-1付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
92	柏台小	柏台ファミリーハイツ15棟前	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
93	柏台小	柏台ファミリーハイツ16棟前	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	R5年度完了予定	横断歩道の補修
94	柏台小	園生町320-1付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
95	幸町第三小	美浜区新港1-1-2付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	街頭活動の強化
96	千草台東小	中央区東千葉3丁目付近 交差点（十字路）	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	ポストコーンの設置	済	街頭活動の強化
97	高洲第四小	美浜区高洲1-15付近 （本校隣接道路）	過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		済	街頭活動の強化
98	高洲第四小	美浜区高洲1-15付近 （本校隣接道路）	過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	済	路面標示（ゼブラ帯）	—	
99	高洲第四小	美浜区高洲1-15付近 （本校隣接道路・正門前等）	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	—		—	
100	稲浜小	美浜区稲毛海岸2-2-5付近	過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
101	稲浜小	美浜区稲毛海岸 2-2-5～2-3-2道路	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
102	稲浜小	美浜区稲毛海岸2-3-2付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	横断歩道の補修
103	みつわ台北小	若葉区源町842付近	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
104	みつわ台北小	若葉区みつわ台3-20付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	標示の補修

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
105	大木戸小	大木戸町317付近 大木戸小学校東側道路	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示補修（路肩カラー化）	—	
106	大木戸小	大木戸町274付近 大木戸新田交差点	交通量が増え、大型車の通行も増えている。特に大型車の左折・右折時は危険である。	済	家庭や地域への交通安全要請	—		—	
107	大木戸小	大木戸町317付近 大木戸小学校西側道路	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
108	みつわ台南小	みつわ台1丁目20付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	済	路肩のカラー化	済	街頭活動の強化
109	若松台小	若松台3丁目13・14番付近道路	歩車分離されておらず、坂道やカーブ等で見通しの悪い道路のため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
110	若松台小	若松台2丁目6・21番付近道路	過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
111	若松台小	若松台1丁目と2丁目間の道路	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の侵入が多い箇所があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の設置	済	街頭活動の強化
112	若松台小	若松台3丁目付近街路	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
113	幕張南小	花見川区幕張町3丁目7718付近 幕張南小学校前信号	歩行者用信号の青の間隔が短く、渡り切れない児童が歩道にあふれてしまい危険である。	済	見守り活動の重点化	—		—	
114	都賀の台小	若葉区都賀の台4-26-10 付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	街頭活動の強化
115	都賀の台小	千葉市都賀の台2-1～1-22,21付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
116	都賀の台小	千葉市若松町531-18付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
117	上の台小	幕張本郷4丁目信号機	歩行者用信号の青の時間が短く、低学年児童が渡り切れないことがあるため、危険である。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全要請	—		済	信号サイクルの調整

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
118	上の台小	千葉市花見川区幕張本郷4-8-1付近	横断歩道が劣化により見えにくく、補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の補修
119	源小	若葉区源町549～199付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
120	越智小	緑区越智町1700-53付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		—	
121	越智小	越智町1418～学校付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
122	土気南小	緑区あすみが丘4丁目19番地付近	児童が子どもルームに向かうために道路を横断する際、危険である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の設置	—	
123	土気南小	緑区あすみが丘4丁目16番地付近	横断歩道が劣化により見えにくく、補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の補修
124	西の谷小	幕張本郷3-10 ファミリーマート前	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道の補修
125	西の谷小	幕張本郷3-20 メイプルハイツ弐番館付近	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	看板（注意喚起）の設置	済	横断歩道の補修
126	西の谷小	幕張町1-1395付近	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	済	横断歩道の補修 （幕張町3-31-6付近）
127	西の谷小	幕張本郷2-35 京葉道路高架下付近	見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	R5年度 完了予定	看板（注意喚起）の設置	—	
128	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
129	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	—		—	
130	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	

令和4年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
131	大椎小	緑区あすみが丘9丁目1番～2番付近	標識等が劣化により見えにくいなど、既存施設の補修が必要である。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示の補修	—	
132	有吉小	おゆみ野2丁目9・28・29・34番の境界の交差点	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え 児童への交通安全教育	済	車止め設置	—	
133	有吉小	おゆみ野2丁目15～19番付近の道路	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
134	金沢小	緑区おゆみ野南5-4付近	過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
135	あすみが丘小	千葉市緑区あすみが丘7丁目 あすみが丘プラザ前交差点	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	済	ガードパイプ設置	—	
136	花島小	花見川区花見川8-1付近	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	R5年度完了予定	路面標示（注意喚起）	—	
137	真砂西小	真砂5-21-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	
138	千城台わかば小	若葉区千城台北1-4-1付近（西門付近）	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩のカラー化	—	