

令和5年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和6年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
90	幕張西小	美浜区幕張西2丁目	登下校で使用する門扉を通過するためには道路を横断する必要があるが、横断歩道がなく、交通量も多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	ラバーボール設置	済	交通指導取締り
91	幕張西小	美浜区幕張西3丁目	交通規制を守らない車両が多く、危険を感じる。	済	通学路の見直し	済	路面標示補修	済	交通指導取締り
107	稲浜小	美浜区稲毛海岸2-2-5付近	通学路ではない。歩車分離されておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
108	稲浜小	美浜区稲毛海岸2-2-5～2-3-2道路	通学路ではない。歩車分離されておらず、車両とのすれ違いで危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
109	稲浜小	美浜区稲毛海岸2-3-2付近	学校から横断歩道に出る際、2m近い擁壁が死角となり飛び出し等による交通事故が考えられ、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
130	打瀬小	千葉市美浜区打瀬1-111 京葉線高架下	高架下を挟んで、信号が2つある。2段階で渡らせる意図があり、青信号の時間を敢えて短くしている。しかし、一気に渡ろうとする児童があり、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り
148	真砂東小	真砂2-14・15、真砂3-15付近 象さん公園前交差点	信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全要請	—		済	交通指導取締り
149	真砂東小	真砂2-13-1学校西門前道路	道路を挟んで学校と反対側にマンションの出入口ができた。児童に横断禁止と周知している箇所、過去にヒヤリハットの事例があり、危険を感じる。保護者、見守り活動者、地域住民等から横断歩道および信号の設置要請があった箇所。	済	児童への交通安全教育	—		済	交通指導取締り