（その３）

工場又は事業場の名称	JFEスチール（株） 東日本製鉄所　千葉地区

（２）揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

（１）の計画年度の削減率を達成するために実施した対策について、自主的取組計画書の別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施した場合は、全ての対策について記載すること。

対策１	対策２	対策３	対策４	対策５	対策６	対策７	対策８	対策９	対策10
2　9	3　9	5　9	3　9						

その他（１９、２９、３９、４９、５９、９９）を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記載すること。

＜対策１について＞
ドア部からのガス漏れが発生した際には、迅速にガス漏れを抑止する応急処置を
行うことができる体制を構築、継続的に実施しております。
＜対策２について＞
コークス炉のドアフレームを更新し、①ドアとフレームの間のソフトパッキン化、②炉体と
フレームの間のライナー調整により密着性を向上させ、ドアからのガス漏れを抑制しました。
＜対策３について＞
コークス炉集塵ガスの燃焼処理の安定化のため装炭車内の燃焼装置を改造しました。
コークス炉装炭車の集塵機をバグフィルター化することにより集塵効率をアップしました。
＜対策４について＞
平成23年6月でVOCを使用していた溶接管工場を閉鎖いたしました。