土　質　柱　状　図　　報　告　用　紙

調査名・調査地点：仮称 千葉市立朝日ヶ丘小学校 屋内運動場新築地質調査委託 千葉市朝日ヶ丘町2547番地他

標高：17.00 m　　調査年月日：　年　月　日～　年　月　日

ボーリング孔：No. 1　　孔内水位：GL－9.50 m　　調査担当者：

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	土質記号	土質名	色調	記事
						茶褐	1.00M附近 腐植物多量混る
		4.80	4.80		盛土	暗黒灰	3.00M附近まで ローム主とした盛土である 4.00M附近 細砂を主とした盛土でシルト若干混る
		7.70	2.90		粘土（ローム）	暗茶褐～茶褐	5.00M～6.00Mにかけ 細砂が若干混る耕作土である 7.00M附近 ロームからなる粘土である
		10.60	2.90		砂混り粘土	茶褐～黄褐	8.00M～9.00Mにかけ 凝灰質粘土多量混る 10.00M附近 細砂多量混り小礫少量点在する
		30.45	19.85		細砂	黄褐～乳黄褐	11.00M附近 一部酸化見られ 粘土若干混る 12.00M附近 粘土少量点在する 13.00M附近 粘土及びスコリア若干点在する 雲母片少量点在する 18.00M附近より非常に密な細砂である 雲母片少量点在する 25.00M～27.00Mにかけ 粘土中量混る 含水比中位 28.00M附近 粘土20cm位挟む 29.00M附近 砂混り粘土5cm位挟む

標準貫入試験

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値
1.15					
1.52	2／37	1	1		2
2.15					
2.47	2／32	1	1		
3.15					
3.46	3／31	1	1	1	
4.15					
4.45	3／30	1	1	1	
5.15					
5.45	2／30	1	1		
6.15					
6.50	1／65+α	1	65+α		2
7.53	0／53	モンケン自沈			
8.00					
8.70	0／70	モンケン自沈			
9.00					
9.70	1／70	0	1		
10.15					
10.45	1／30	20	50		
11.15					
11.45	6／30	1	2	3	
12.15					
12.45	13／30	3	4	6	
13.15					
13.45	8／30	2	2	4	
14.15					
14.45	17／30	5	6	6	
15.15					
15.45	15／30	4	5	6	
16.15					
16.45	17／30	4	5	8	
17.15					
17.45	47／30	15	15	17	
18.15					
18.42	50／27	15	19	16	
19.15					
19.39	50／24	17	23	10	
20.15					
20.35	50／20	22	28		
21.15					
21.37	50／22	18	26	6	
22.15					
22.38	50／23	15	25	10	
23.15					
23.44	50／29	16	18	16	
24.15					
24.42	50／27	14	21	15	
25.15					
25.45	21／30	5	7	9	
26.15					
26.45	23／30	5	8	10	
27.15					
27.45	25／30	3	7	15	
28.15					
28.45	20／30	3	6	11	
29.15					
29.45	45／30	12	14	19	
30.15					
30.45	44／30	12	13	19	

試料採取

試料番号	深さ m	採取方法
1	6.00	●
	6.50	

備考：

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー　　● チェスン型サンプラー

⊕ フォイルサンプラー

（） 貫入試験用サンプラー　　× その他

土　質　柱　状　図　　報　告　用　紙

調査名・調査地点：仮称 千葉市立朝日ヶ丘小学校屋内運動場新築地質調査委託 千葉市朝日ヶ丘町 2547番地他

標高：17.00 m　　調査年月日：　年　月　日～　年　月　日

ボーリング孔：No. 2　　孔内水位：GL−12.45 m　　調査担当者：

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	土質記号	土質名	色調	記事
		0.70	0.70		盛土	茶褐	ローム及び粘土からなる盛土である
						茶褐～黄茶褐～黄褐～黄茶褐～黄灰	1.00 附近粘土薄く挟み、酸化一部見られる 1.00～3.00にかけスコリア中量点在する 4.00～5.00にかけスコリア少量点在する 6.00 附近粘土薄く挟む 7.00 附近小礫φ2mm～3mm中量点在する 8.00 附近小礫φ2mm～4mm少量点在する 9.00 附近より砂粒子微細均一である 含水比中位である 14.00 附近粘土若干混る 全体に雲母片少量点在する 17.00 附近より非常に密な細砂である
		30.40	29.90		細砂	乳黄褐	24.00～25.00にかけ粘土多量混る 27.00 附近より非常に密な細砂である

標準貫入試験

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cm ごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	15	3	5	7
1.45	30	10	10	10
2.15	12	3	4	5
2.45	30	10	10	10
3.15	16	5	5	6
3.45	30	10	10	10
4.15	15	4	5	6
4.45	30	10	10	10
5.15	16	4	5	7
5.45	30	10	10	10
6.15	18	5	6	7
6.45	30	10	10	10
7.15	23	6	7	10
7.45	30	10	10	10
8.15	29	8	10	11
8.45	30	10	10	10
9.15	31	8	11	12
9.45	30	10	10	10
10.15	26	8	8	10
10.45	30	10	10	10
11.15	34	9	12	13
11.45	30	10	10	10
12.15	24	7	8	9
12.45	30	10	10	10
13.15	30	7	10	13
13.45	30	10	10	10
14.15	22	8	7	7
14.45	30	10	10	10
15.15	23	6	8	9
15.45	30	10	10	10
16.15	31	7	8	16
16.45	30	10	10	10
17.15	50	16	24	10
17.38	23	10	10	3
18.15	50	16	19	15
18.40	25	10	10	5
19.15	50	17	21	12
19.39	24	10	10	4
20.15	50	19	27	4
20.36	21	10	10	1
21.15	50	20	30	
21.35	20	10	10	
22.15	50	26	24	
22.32	17	10	7	
23.15	50	19	27	4
23.36	21	10	10	1
24.15	25	5	8	12
24.45	30	10	10	10
25.15	39	8	13	18
25.45	30	10	10	10
26.15	48	13	16	19
26.45	30	10	10	10
27.15	50	14	19	17
27.42	27	10	10	7
28.15	50	12	19	19
28.42	27	10	10	7
29.15	50	12	18	20
29.44	29	10	10	9
30.15	50	13	22	15
30.40	25	10	10	5



試料採取

試料番号	深さ m	採取方法

備考：

試料採取方法の記号

- ● シンウォールサンプラー
- ○ 貫入試験用サンプラー
- ◉ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図　報告用紙

調査名・調査地点：仮称千葉市立朝日ケ丘小学校校舎・プール新築地質調査委託　千葉市朝日ケ丘町254ほか地内

標高：17.00

調査年月日：　年　月　日～　年　月　日

ボーリング孔：No. 1

孔内水位：GL－2.02 m

調査担当者：

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	土質記号	土質名	色調	記事
		0.60	0.60		盛土	茶褐	ローム及粘土の盛土である
						茶褐	酸化みられる 含水比小位
						〃	
						黄茶褐	全体に無機物少量混入
						〃	
						〃	
						〃	
						〃	中砂及粗砂少量混る 無機物シマ状に挟む
						黄褐	
						〃	
						黄灰	シルト若干混る 無機物微量混入 粒子均一微細である
						〃	
						〃	処々に無機物シマ状に挟む
						〃	
						黄褐	シルト若干混る 砂粒子やや粗となる
						〃	
						暗黄灰	粒子均一密である 含水比中位
						〃	砂粒子角状である
						黄褐	粒子角状密である 含水比中位
		24.75	24.15		細砂	〃	
		25.45	0.70		粘土混り細砂	黄灰	粘土均等に混る

標準貫入試験

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	12	3	4	5
1.45	30	10	10	10
2.15	20	5	6	9
2.45	30	10	10	10
3.15	28	8	10	10
3.45	30	10	10	10
4.15	32	9	10	13
4.45	30	10	10	10
5.15	29	8	9	12
5.45	30	10	10	10
6.15	28	6	9	13
6.45	30	10	10	10
7.15	17	4	4	9
7.45	30	10	10	10
8.15	31	8	11	12
8.45	30	10	10	10
9.15	34	10	12	12
9.45	30	10	10	10
10.15	35	8	12	15
10.45	30	10	10	10
11.15	41	12	14	15
11.45	30	10	10	10
12.15	46	14	15	17
12.45	30	10	10	10
13.15	44	13	15	16
13.45	30	10	10	10
14.15	35	9	10	16
14.45	30	10	10	10
15.15	33	12	11	10
15.45	30	10	10	10
16.15	27	7	7	13
16.45	30	10	10	10
17.15	40	8	12	20
17.45	30	10	10	10
18.15	50	20	27	3
18.36	21	10	10	1
19.15	50	26	24	
19.32	19	10	9	
20.15	50	23	27	
20.34	19	10	9	
21.15	50	26	24	
21.33	18	10	8	
22.15	50	15	21	14
22.42	27	10	10	7
23.15	50	41	9	
23.27	12	10	2	
24.15	50	17	18	15
24.44	29	10	10	9
25.15	11	3	4	4
25.45	30	10	10	10



試料採取

試料番号	深さ m	採取方法

備考：

試料採取方法の記号

- ● シンウォールサンプラー
- ○ 貫入試験用サンプラー
- ◉ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図　報告用紙

調査名・調査地点：仮称 千葉市立朝日ヶ丘小学校 校舎 プール新築地質調査委託
千葉市朝日ヶ丘町2547番地他

標高：17.00

調査年月日：　年　月　日～　年　月　日

ボーリング孔：No. 2

孔内水位：GL－6.90 m

調査担当者：

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	土質記号	土質名	色調	記事
							粘土及ローム を主にした盛土であり瓦礫 腐植物若干混る
		2.70	2.70		盛土	茶褐	含水比小位
						黒褐 ～ 茶褐	含水比小位 処々に黒褐色ローム ポケット状に挟む
		17.10	4.40		ローム	茶褐	スコリア若干混入
		17.70	0.60		粘土	黒青灰	腐植物少量混る
		9.90	2.20		シルト	黒褐 暗灰	含水比大位 粒状の固まりみられる
		11.80	1.90		粘土	茶褐	含水比大位 粘性強い 細砂若干混る
		14.90	3.10		砂混り粘土	茶褐	含水比大位
		17.20	2.30		粘土質細砂	黄褐	処々に細砂薄く挟む
		24.80	7.60		細砂	黄褐	含水比大位 中砂少量混る
		25.70	0.90		粘土混り細砂	黄灰	粘土を層状に挟む 含水比大位
						淡黄灰	粘土若干混る
						暗黄灰	28.00mより粘土混入 なく密な細砂となる。 28.90m～29.20m 凝固シルト挟む
							砂色暗黄灰色となり 砂粒子微細となる
							無機物シート状に挟む 含水比小位
		35.28	9.58		細砂	黄灰	砂粒子微細均一である

標準貫入試験

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値
1.15	3	1	1	1	
1.45	30	11	9	10	
2.15	8	3	2	3	
2.45	30	10	10	10	
3.15	4	1	2	1	
3.45	30	9	13	8	
4.45	4	1	1	2	
4.78	33	10	10	13	
5.15	4	1	1	2	
5.46	31	10	10	11	
6.15	5	1	2	2	
6.47	32	9	12	11	
7.15	3	1	1	1	
7.46	31	12	10	9	
8.15	3	1	1	1	
8.50	35	11	12	12	
9.15	2	1	1		
9.47	32	20	12		
10.15	1	1			
10.49	34	34			
11.00	0	モンケン自沈			
12.00	53				
	0		〃		
13.00	68				
	0		〃		
14.00	54				
	1	0	1		
15.00	64	24	40		
	0	モンケン自沈			
16.00	58				
	2	0	1	1	
16.47	47	21	14	12	
17.15	5	1	2	2	
17.45	30	9	11	10	
18.15	28	8	9	11	
18.45	30	10	10	10	
19.15	27	7	9	11	
19.45	30	10	10	10	
20.15	50	14	18	18	
20.44	29	10	10	9	
21.15	50	15	16	19	
21.45	30	10	10	10	
22.15	43	12	14	17	
22.45	30	10	10	10	
23.15	42	13	15	14	
23.45	30	10	10	10	
24.15	48	16	16	16	
24.45	30	10	10	10	
25.15	7	2	2	3	
25.45	30	10	10	10	
26.15	30	6	10	14	
26.45	30	10	10	10	
27.15	26	6	9	11	
27.45	30	10	10	10	
28.15	44	14	15	15	
28.45	30	10	10	10	
29.15	50	10	21	19	
29.40	25	10	10	5	
30.15	50	24	26		
30.35	20	10	10		
31.15	50	21	29		
31.35	20	10	10		
32.15	50	29	21		
32.33	18	10	8		
33.15	50	34	16		
33.30	15	10	5		
34.15	50	50			
34.25	10	10			
35.15	50	33	17		
35.28	13	10	3		

試料採取

試料番号	深さ m	採取方法
	3.50	
T		●
	4.30	

土　質　柱　状　図

報　告　用　紙

調査名・調査地点：仮称 千葉市立朝日ヶ丘小学校 校舎 プール新築地質調査委託 千葉市朝日ヶ丘町2547番地他

標高：17.00

調査年月日：　年　月　日～　年　月　日

ボーリング孔：No. 3

孔内水位：GL－8.00 m

調査担当者：

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	土質記号	土質名	色調	記事
		1.70	1.70		盛土	茶褐	全体にローム及び細砂の盛土である。
						茶褐～黄褐	2.00M附近 酸化みられる。 4.00M附近 粘土少量混る。
						黄褐	7.00M附近 粘土薄く挟み 中砂少量混る。 8.00M附近 中砂少量混る。 9.00M～10.00Mにかけ小円礫少量点在する。
						黄灰	14.00M～16.00Mにかけ粘土 所々レンズ状に薄く挟む。 砂粒子均一 全体に雲母片少量混る。 18.00M～23.00Mにかけ非常に密な細砂である。
		24.30	22.60		細砂	黄灰	24.00M附近 含水比大位
		25.70	1.40		粘土混り細砂	黄褐灰	25.00M附近 粘土 2cm位挟む
							27.00M附近まで 粘土少量混る
		30.45	4.75		細砂	黄灰	

標準貫入試験

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値
1.15					
1.45	9 / 30	2 / 10	3 / 10	4 / 10	10
2.15					
2.45	12 / 30	3 / 10	4 / 10	5 / 10	15
3.15					
3.45	17 / 30	5 / 10	5 / 10	7 / 10	17
4.15					
4.45	16 / 30	5 / 10	5 / 10	6 / 10	16
5.15					
5.45	21 / 30	6 / 10	7 / 10	8 / 10	21
6.15					
6.45	17 / 30	6 / 10	6 / 10	5 / 10	17
7.15					
7.45	23 / 30	6 / 10	7 / 10	10 / 10	23
8.15					
8.45	24 / 30	6 / 10	8 / 10	10 / 10	24
9.15					
9.45	26 / 30	7 / 10	9 / 10	10 / 10	26
10.15					
10.45	26 / 30	8 / 10	9 / 10	9 / 10	26
11.15					
11.45	30 / 30	9 / 10	10 / 10	11 / 10	30
12.15					
12.45	29 / 30	9 / 10	10 / 10	10 / 10	29
13.15					
13.45	28 / 30	9 / 10	9 / 10	10 / 10	28
14.15					
14.45	28 / 30	7 / 10	9 / 10	12 / 10	28
15.15					
15.45	27 / 30	8 / 10	9 / 10	10 / 10	27
16.15					
16.45	25 / 30	6 / 10	9 / 10	10 / 10	25
17.15					
17.45	27 / 30	8 / 10	7 / 10	12 / 10	27
18.15					
18.33	50 / 18	22 / 10	28 / 8		
19.15					
19.35	50 / 20	20 / 10	30 / 10		
20.15					
20.34	50 / 19	21 / 10	29 / 9		
21.15					
21.44	50 / 29	12 / 10	17 / 10	21 / 9	
22.15					
22.31	50 / 16	28 / 10	22 / 6		
23.15					
23.43	50 / 28	14 / 10	17 / 10	19 / 8	
24.15					
24.45	19 / 30	6 / 10	6 / 10	7 / 10	19
25.15					
25.45	14 / 30	3 / 10	5 / 10	6 / 10	14
26.15					
26.45	26 / 30	6 / 10	9 / 10	11 / 10	26
27.15					
27.45	24 / 30	5 / 10	8 / 10	11 / 10	24
28.15					
28.45	46 / 30	17 / 10	14 / 10	15 / 10	46
29.15					
29.45	50 / 30	12 / 10	17 / 10	21 / 10	50
30.15					
30.45	40 / 30	10 / 10	14 / 10	16 / 10	40



試料採取

試料番号	深さ m	採取方法

備　考：

試料採取方法の記号

- ● シンウォールサンプラー
- ○ 貫入試験用サンプラー
- ◉ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土　質　柱　状　図　　報　告　用　紙

調査名・調査地点：仮称 千葉市立朝日ヶ丘小学校 校舎・プール新築地質調査委託 千葉市朝日ヶ丘町2547番地他

標高：17.00

調査年月日：　年　月　日～　年　月　日

ボーリング孔：No. 4

孔内水位：GL－8.10 m

調査担当者：

深さ m	層厚 m	土質記号	土質名	色調	記事
2.30	2.30		盛土	茶褐	1.00M附近 粘土及び細砂を主とした盛土である.
7.40	5.10		ローム	黒茶褐 ～ 茶褐	2.30M附近 耕作土である. 3.00M附近より スコリア少量点在する. 5.90M附近 透水性有 7.00M附近 細砂及び 軽石質粘土多量混る
24.70	17.30		細砂	黄褐 ～ 黄茶褐 ～ 黄灰	8.00M附近 中砂多量混る. 10.00M附近、粘土 シマ状に5cm位挟む 全体に砂粒子微細均一である. 16.00M附近 粘土若干混る. 18.00M附近より非常に密な細砂である.
25.60	0.90		粘土質細砂	乳褐灰	細砂シマ状ト挟む
30.45	4.85		細砂	黄灰 ～ 黄白灰 ～ 黄灰 ～	全体に雲母片少量混る. 28.00M附近 粘土 シマ状に5cm位挟む 30.00M附近、粘土 3cm位挟む

標準貫入試験

深さ m	打撃回数／貫入量 cm	10cmごとの打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値
1.15					
1.45	9 / 30	3	2	4	6
2.15		10	10	10	
2.46	3 / 31	1	1	1	2
3.00		15	5	11	
4.00	0 / 65	モンケン自沈			0
5.00	1 / 70	0	1		1
5.65	0 / 65	30	40		70
6.15		0	1		
6.46	1 / 31	35	30		65
7.15		1	1		
7.50	1 / 35	35			1
8.15		35			35
8.45	9 / 30	3	3	3	6
9.15		10	10	10	
9.45	12 / 30	1	4	7	5
10.15		10	10	10	
10.45	18 / 30	5	6	7	11
11.15		10	10	10	
11.45	21 / 30	7	7	7	14
12.15		10	10	10	
12.45	24 / 30	6	7	11	18
13.15		10	10	10	
13.45	37 / 30	9	13	15	28
14.15		10	10	10	
14.45	34 / 30	11	11	12	23
15.15		10	10	10	
15.45	34 / 30	10	11	13	24
16.15		10	10	10	
16.45	29 / 30	8	11	10	21
17.15					
17.45	43 / 30	12	15	16	31
18.15		10	10	10	
18.33	50 / 18	25	25		50
19.15		10	8		
19.34	50 / 19	23	27		50
20.15		10	9		
20.40	50 / 25	15	20	15	35
21.15		10	10	5	
21.35	50 / 20	21	29		50
22.15		10	10		
22.33	50 / 18	23	27		50
23.15		10	8		
23.41	50 / 26	16	21	13	37
24.15		10	10	6	
24.38	50 / 23	19	23	8	42
25.15		10	10	3	
25.45	10 / 30	2	3	5	5
26.15		10	10	10	
26.45	39 / 30	7	13	19	32
27.15		10	10	10	
27.45	35 / 30	8	13	14	27
28.15		10	10	10	
28.45	24 / 30	3	6	15	21
29.15		10	10	10	
29.45	37 / 30	8	13	16	29
30.15		10	10	10	
30.45	34 / 30	9	12	13	25
		10	10	10	



備考：

試料採取方法の記号

- ● シンウォールサンプラー
- ○ 貫入試験用サンプラー
- ◉ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土　質　柱　状　図　（No.1）

調査名　千葉市立朝日ケ丘小学校増築地質調査業務委託

調査地　千葉市朝日ケ丘町３２９３番地　　調査年月日　昭和63年5月9日　～　63年5月10日

標　高　GL　+0.193 m　　孔内水位　GL -9.5 m　　技術者

標高 m	深度 m	層厚 m	色調	土質名	観察
-0.25	0.45	0.45	茶褐	表土	ロームによる盛土。
-1.40	1.60	1.15	赤褐	細砂	粒子均一である。固結状の砂を挟む。酸化鉄含む。
-2.40	2.60	1.00	暗褐	細砂	上部シルトを挟在する。含水小。粒子若干不均一である。
-8.50	8.70	6.10	黄褐	細砂	粒子均一である。 含水小。 粘土をブロック状に所々混入する。 雲母片混入する。
-9.50	9.70	1.00	暗茶褐	細砂	全体に中砂分多量混入する小礫点在する。含水小。
-17.60	17.80	8.10	黄褐	細砂	粒子均一である。 含水大。 雲母片混入する。
-21.00	21.20	3.40	暗褐	細砂	粒子均一である。 含水大。 雲母片混入する。 中砂分少量混入する。

標準貫入試験

現位置試験深度 m	深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
①	1.15	39	9	15	15
	1.45				
②	2.15	30	8	10	12
	2.45				
③	3.15	24	7	8	9
	3.45				
④	4.15	21	6	7	8
	4.45				
⑤	5.15	25	8	8	9
	5.45				
⑥	6.15	39	10	13	16
	6.45				
⑦	7.15	26	7	8	11
	7.45				
⑧	8.15	32	8	11	13
	8.45				
	9.15	42	10	15	17
	9.45				
⑨	10.15	31	8	10	13
	10.45				
	11.15	38	10	13	15
	11.45				
⑩	12.15	32	8	11	13
	12.45				
	13.15	49	13	16	20
	13.45				
	14.15	50/28	15	20	15/8
	14.43				
	15.15	40	10	13	17
	15.45				
⑪	16.15	49	15	17	17
	16.45				
	17.15	43	12	15	16
	17.45				
	18.15	50/22	17	30	3/2
	18.37				
	19.15	50/11	45	5/1	
	19.26				
⑫	20.15	50/11	45	5/1	
	20.26				
	21.15	50/5	50/5		
	21.20				



試料

採取方法 乱さない試料	採取方法 乱した試料	採取深度 m

土　質　柱　状　図　（No.2）

調査名　千葉市立朝日ケ丘小学校増築地質調査業務委託

調査地　千葉市朝日ケ丘町３２９３番地　　調査年月日　昭和63年5月12日　～　63年5月13日

標　高　GL　+0.154 m　　孔内水位　GL -9.6 m　　技術者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	土質名	観察
	-0.19	0.35	0.35		暗茶褐	表　土	ロームによる。小礫混入。
	-2.09	2.25	1.90		茶褐	ロ　ー　ム	均質である。 含水小。 粘性中。
	-4.44	4.60	2.35		黄褐	細　砂	上部粘土分混入する。 所々酸化している。 含水小。
	-7.54	7.70	3.10		黒灰	細　砂	粒子均一である。 含水小。 所々シルトをブロック状に混入する。
	-8.64	8.80	1.10		茶褐	細　砂	粒子均一である。 含水小。 酸化鉄を含む。
	-21.09	21.25	12.45		暗黄褐	細　砂	粒子均一である。 10m付近シルトを若干混入する。 含水大。 雲母片を混入する。 18m付近より、非常に締まっている。

標準貫入試験

現位置試験深度 m	深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
①	1.15 1.50	3 35	1 13	1 12	1
②	2.15	10	2	3	5
③	2.45 3.15	13	3	4	6
④	3.45 4.15	15	4	5	6
⑤	4.45 5.15	17	5	6	6
⑥	5.45 6.15	21	6	7	8
⑦	6.45 7.15	23	6	7	10
⑧	7.45 8.15	31	10	10	11
	8.45 9.15	23	6	7	10
⑨	9.45 10.15	15	4	4	7
	10.45 11.15	20	5	6	9
⑩	11.45 12.15	24	7	8	9
	12.45 13.15	38	12	13	13
	13.45 14.15	43	12	15	16
	14.45 15.15	22	5	8	9
⑪	15.45 16.15	24	6	8	10
	16.45 17.15	44	13	15	16
	17.45 18.15	50/25	15	20	15/5
	18.40 19.15	50/15	35	15/5	
⑫	19.30 20.15	50/15	35	15/5	
	20.30 21.15	50/10	25/5	25/5	
	21.25				



試料

採取方法 乱さない試料	採取方法 乱した試料	採取深度 m
	″	

土　質　柱　状　図　（No.3）

調査名　千葉市立朝日ケ丘小学校増築地質調査業務委託

調査地　千葉市朝日ケ丘町３２９３番地　　調査年月日　昭和63年5月13日　～　63年5月14日

標　高　GL　+0.077 m　　孔内水位　GL -9.6 m　　技術者

標高 m	深度 m	層厚 m	色調	土質名	観察
-0.32	0.40	0.40	暗茶褐	表　土	ローム
-1.27	1.35	0.95	乳黄灰	凝灰質粘土	粘性大。砂分少量混入。
-3.72	3.80	2.45	暗褐	細　砂	粒子均一である。含水小。中砂分少量混入する。
-8.62	8.70	4.90	茶褐	細　砂	粒子均一である。含水小。酸化鉄を含む。所々シルト分を混入する。
-21.22	21.30	12.60	黄褐	細　砂	上部シルト分を所々混入。粒子均一である。含水大。雲母片を混入する。下部非常に締まっている。

標準貫入試験

	深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
①	1.15	3	1/20	2	
②	1.45 / 2.15	31	7	11	13
③	2.45 / 3.15	26	7	9	10
④	3.45 / 4.15	18	7	6	5
⑤	4.45 / 5.15	22	7	7	8
⑥	5.45 / 6.15	23	7	8	8
⑦	6.45 / 7.15	24	6	9	9
⑧	7.45 / 8.15	32	9	11	12
	8.45 / 9.15	31	9	10	12
⑨	9.45 / 10.15	21	8	6	7
	10.45 / 11.15	33	9	11	13
⑩	11.45 / 12.15	23	7	8	8
	12.45 / 13.15	42	12	14	16
	13.45 / 14.15	33	10	11	12
	14.45 / 15.15	39	11	13	15
⑪	15.45 / 16.15	43	12	15	16
	16.45 / 17.15	44	12	15	17
	17.45 / 18.15	50/22	15	30	5/2
	18.37 / 19.15	50/15	30	20/5	
⑫	19.30 / 20.15	50/12	40	10/2	
	20.27 / 21.15	50/15	30	20/5	
	21.30				



試料

採取方法 乱さない試料	乱した試料	採取深度 m