地質柱状図

第 1 号孔

調査名 市立花見川第1小学校地質調査委託

調査年月日 昭和 49年 4 月 日

調査地名 千葉市花見川地内

調査社名

標高 - 2.727m 孔内水位 7.80 m

担当者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	地質名	観察	相対密度・稠度
-	3.027	0.30	0.30		暗茶褐	表土	有機物・草根混入（ローム）	
-	4.127	1.40	1.10		黄褐	ローム	有機物・スコリア草根混入（関東赤土）	中位
-	4.677	1.95	0.55		茶褐灰	粘土質ローム	有機物少量混入	
-	6.427	3.70	1.75		灰褐～褐灰	砂質粘土	雲母片。有機物・浮石少量混入 若干色調変化みる	硬い
-	11.227	8.50	4.80		褐灰～茶褐	粘土質微砂	雲母片。有機物。浮石少量混入 所々1～2cm内外褐色を呈す砂質粘土シーム状にはさむ	中位
-	28.027	25.30	16.80		褐灰	微砂	雲母片・浮石少量混入 14.90m以深より所々灰褐色を呈す粘土1～2cm内外シーム状にはさむ 砂粒子均一	中位～密な

標準貫入試験

標本番号	深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1	1.00 1.31	7/31	2/9	3/12	2
2	2.00 2.30	11/30	3	4	4
	3.00 3.30	13/30	4	4	5
3	4.00 4.30	11/30	3	4	4
	5.00 5.30	12/30	4	4/11	4/9
4	6.00 6.30	11/30	3	4	4
	7.00 7.30	13/30	4	4	5
5	8.00 8.30	12/30	4	4	4
6	9.00 9.30	17/30	5	6	6
	10.00 10.30	19/30	6	6	7
	11.00 11.30	18/30	6	6	6
	12.00 12.30	22/30	7	8	7
7	13.00 13.30	25/30	8	8	9
	14.00 14.30	26/30	8	9	9
	15.00 15.30	33/30	9	12	17
	16.00 16.30	42/30	11	13	18
	17.00 17.30	43/30	10	14	19
8	18.00 18.30	46/30	12	15	19
	19.00 19.30	39/30	10	12	17
	20.00 20.30	28/30	7	9	12
	21.00 21.30	37/30	12	13	12
9	22.00 22.30	39/30	10	13	16
	23.00 23.30	38/30	11	12	15
	24.00 24.30	39/30	11	13	15
10	25.00 25.30	41/30	10	14	17



試料 採取深度 m