土質柱状図

調査件名	昭和58年度千葉市公営住宅仮称古市場第3団地地質調査委託	調査期間	昭和 59 年 1 月 23 日 ～59年 1 月 26 日
調査場所	千葉市古市場町474番地の194	調査員	

試錐NO.	最終深度	標高	孔内水位	孔径
1	40.25 M	1.196 M	2.15 M	66 mm

備考

土質柱状図

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
0							
1	-1.054	1.70	1.70		埋土	黄褐灰	含水中位にて上部草根混る 貝殻混入し下部に雲母砂分多い
2							
3	-3.354	3.70	2.00		腐植土混りシルト	暗灰	含水中位にて雲母混入し礫 腐植物・草根混る. 細砂不規則に挟む
4	-4.154	4.80	1.10		シルト混り細砂	暗灰	含水中位、雲母混入 腐植物点、在する
5							含水中位にて雲母混入する.
6							6.30m付近より貝殻混入る.
7							
8							部分的に含水多大の所有り.
9							
10	-9.554	10.20	5.40		細砂	暗青灰	下層シルト質細砂不規則に挟む
11							含水中位にて雲母混入する.
12	-11.854	12.50	2.30		シルト混り細砂	暗青灰	貝殻混入し砂粒子不均一
13							含水中位、雲母混入し少量の貝殻点在する.
14							14.25m付近、灰に変色する所有り.
15						緑青灰	14.40m付近シルト質層を挟む
16	-15.554	16.60	4.10		細砂	～暗青灰	深度増大に連れ貝殻量少ない.
17							含水中位にて雲母混入する.
18	-18.104	18.75	2.15		シルト混り細砂	暗灰	少量の貝殻混入し石粒子不均一
19							含水中位にて雲母混入る.
20							少量の腐植物点、在
21							
22	-21.554	22.30	3.55		シルト	暗灰	細砂層、薄層を不規則に挟む.
23							含水中位、上部細砂層を挟む
24							深度増大に連れ腐植物量多い.
25	-24.954	25.60	3.30		腐植土混りシルト	暗灰	有機物点在、臭い有り
26							含水中位にて少量の雲母点、在.
27							砂粒子不均一にて腐植物点在
28						暗青灰	
29	-26.854	29.50	3.90		細砂	～暗緑灰	薄層を不規則に挟む所有り
30							含水中位にて雲母混入する.
							30.30m付近小礫点在する.
31							
32							

標準貫入試験

深度 M	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	8/30	2	3	3
1.45				
2.15	1/30	1		
2.45		30		
3.15	1/34	1		
3.49		34		
4.15	2/31	1	1	
4.46		5	26	
5.15	5/30	1	1	2
5.45				
6.15	5/30	2	1	2
6.45				
7.15	9/30	3	2	4
7.45				
8.15	5/30	1	2	2
8.45				
9.15	7/30	2	3	3
9.45				
10.15	4/30	1	1	2
10.45				
11.15	6/30	2	2	2
11.46				
12.15	4/30	1	1	2
12.45				
13.15	21/30	4	9	8
13.45				
14.15	21/30	7	13	9
14.45				
15.15	17/30	4	6	7
15.45				
16.15	18/30	4	8	6
16.45				
17.15	2/34	1	1	
17.49		20	14	
18.15	2/31	1	1	
18.46		18	13	
19.15	2/36	1	1	
19.51		21	15	
20.15	2/30	1	1	
20.45		16	14	
21.15	2/35	1	1	
21.50		19	16	
22.15	5/30	2	1	2
22.45				
23.15	6/30	2	2	2
23.45				
24.15	3/33	1	1	1
24.48		14	10	9
25.15	3/30	1	1	1
25.45				
26.15	14/30	3	4	7
26.45				
27.15	21/30	4	7	10
27.45				
28.15	24/30	9	8	7
28.45				
29.15	26/30	7	8	11
29.45				
30.16	50/26	12	20	18
30.41				6
31.15	50/15	27	23	
31.30			5	
32.15	50			

貫入量30cmに対するN値
補正N値
0 10 20 30 40 50 60

試験試料

採取方法	採取深度 M	回収比

標尺 (m)	標高	深度	層厚	土質名	色調	記事
32						
33						33.60ᵐ～34.00ᵐ付近 3㎜～5㎜大の小礫散入する.
34						
35						砂粒子不均一にて 若干崩壊有り.
36						
37						37.00ᵐ付近より砂粒子細かくなり貝殻も少なくなる
38						
39				貝殻混り	褐灰	
40	[illegible].60	40.25	10.75	中砂	暗灰	40.00ᵐ付近より暗灰に変色

深度 (m)	N値	0～10	10～20	20～30
32.15	50/26	15	17	18
32.41 ～ 33.15	50/22	18	25	7
33.37 ～ 34.15	50/12	42	8	
34.27 ～ 35.15	50/14	32	18	
35.29 ～ 36.15	50/1[illegible]	43	7	
36.26 ～ 37.15	50/16	[illegible]4	16	
37.31 ～ 38.15	50/14	30	20	
38.29 ～ 39.15	50/11	45	5	
39.26 ～ 40.15	50/10	50		
40.25		10		

土質柱状図

調査件名	昭和58年度 県市公営住宅仮称古市場第3団地地質調査委託	調査期間	昭和 59年 1 月 23日 ～59年 1 月 26日
調査場所	千葉市古市場町474番地の14	調査員	

試錐NO.	最終深度	標高	孔内水位	孔径
2	40.35 M	BM +0.50M	2.20 M	66 mm

備考

土質柱状図

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
0							
1	-1.30	1.80	1.80		埋土	暗褐 暗灰	0.00M～0.50M 粘土混り細砂 0.50M～1.80M 細砂 主体
2	-2.35	2.85	1.05		細砂	緑灰	1.80M～2.20M 腐根 シルト 腐植物混入 雲母片含む
3	-3.10	3.60	0.75		シルト	黒灰	腐植物混入し含水大
4	-4.40	4.90	1.30		シルト混り細砂	暗灰	シルト不規則に混り腐植物混 含水大で若干崩壊する
5							
6							全体に含水大で若干崩 壊する所あり 6M付近から貝殻混る
7							
8							
9							クロス ラミナ状の所が少 し見られる
10	-9.55	10.05	5.15		細砂	暗灰	雲母片含む
11							シルト均一状に混り 暗褐～暗灰
12							腐植物混入する(葦 根炭化している)
13							
14							貝殻混る(二枚貝主体)
15							含水大で若干崩壊する
16							
17	-15.30	17.10	7.05		シルト混り細砂	暗灰	雲母片含む
18							全体に微細砂薄く挟 む所少し見られる
19							
20	-19.65	20.15	3.05		シルト	暗灰	腐植物混入し葦葉炭化 している 含水大
21	-20.35	20.85	0.70		細砂	暗緑	中砂薄く挟む 含水大
22							全体的に均質なシルトで下層 部腐植シルト所々あり
23							
24	-23.10	23.60	2.75		シルト	暗灰	腐植物(葦葉根)混入し含水
25							上部シルト薄く挟む(25M付近) 腐植物(根)混入 26.75M～26.90M(砂礫 φ3～15mm位)
26							
27							白色のしま状の部分所々 あり
28							
29	-29.40	28.90	5.30		細砂	暗緑	雲母片含み含水大 貝殻(二枚貝)主体で (外巻貝)不規則に混る 又所々密集している部分 みられる
30							
31							
32							粗砂混り小礫(φ

標準貫入試験

相対密度	相対調度	資料番号	深度 M	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
			1.15～1.45	6/30	1	2	3
			2.15～2.47	4/32	1	1	2
			3.15～3.45	0/30	11		11 (モルタル自沢)
			4.15～4.46	3/31	1	1	1
			5.15～5.45	7/30	14	11	6
			6.15～6.45	6/30	2	3	2
			7.15～7.45	7/30	2	2	2
			8.15～8.45	8/30	2	2	3
			9.15～9.45	8/30	3	2	3
			10.15～10.45	4/30	2	3	3
			11.15～11.45	2/32	1	1	2
			12.15～12.47	2/35	19	13	
			13.15～13.50	3/33	1	1	
			14.15～14.48	3/31	13	12	9
			15.15～15.46	6/30	1	1	1
			16.15～16.45	5/30	2	2	2
			17.15～17.45	0/30	1	2	2
			18.15～18.45	0/30	(モルタル自沢)		
			19.15～19.45	0/30	(〃)		
			20.15～20.45	9/30	2	3	4
			21.15～21.45	0/30	(モルタル自沢)		
			22.15～22.45	0/30	(〃)		
			23.15～23.49	2/34	1	1	
			24.15～24.45	15/30	18	16	
			25.15～25.45	20/30	4	5	6
			26.15～26.45	31/30	6	6	8
			27.15～27.45	47/30	8	10	13
			28.15～28.45	41/30	13	15	19
			29.15～29.45	44/30	11	12	18
			30.15～30.40	50/25	16	14	14
			31.15～31.35	50/20	15	20	15
			32.15～	50/	20	30	

貫入量30cmに対するN値
補正N値

0 10 20 30 40 50 60

試験試料

採取方法	採取深度 M	回収比


粗砂り量-混り小礫(2~5m/m)点在
下部に行くに従い貝殻の量少なくなる
38M付近から細砂の部分が多くなる
暗褐
39.85 40.35 11.45
細砂 褐灰 含水大

土質柱状図

調査件名	昭和58年度千葉市公営住宅仮称古市場第3団地地質調査委託	調査期間	昭和 59年 1月 27日 ～59年 1月 30日
調査場所	千葉市古市場町474番地の194	調査員	

試錐NO.	最終深度	標高	孔内水位	孔径
3	40.35 M	B.P. 0.413 M	2.05 M	66 mm

備考

土質柱状図

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
	-0.587	1.00	1.00		埋土	暗黄褐 緑灰	0.00M～0.40M 粘土混り砂 0.40M～1.00M 粘土砂主体
	-1.437	1.85	0.85		細砂	緑灰	含水大で雲母片含む
	-3.287	3.70	1.85		シルト	黒灰	所々腐植のシルトの部分が見られる. 腐植物(茎根)混入 含水大
							上部5M付近までシルト薄く混る. 5M付近から貝殻混る.
							ラミナのある部分が見られる.
							含水大で崩壊する.
	-9.537	9.95	6.25		細砂	暗灰	雲母片含む.
							シルト状に混り暗褐～暗灰色を呈す.
							腐植物混入する.(炭化している茎.根.葉)
							貝殻混る.(二枚貝主体)
							含水大で崩壊する.
	-16.387	16.80	6.85		シルト混り細砂	暗灰	雲母片含む.
							腐植物混入し茎根葉炭化している.
							微細砂薄く挟みツ量の貝殻混る.
						暗灰～黒灰	23.55M～23.95Mまで腐植土混る.
	-24.337	24.75	7.95		シルト		
							上部シルト薄く挟む. 25M付近 中砂薄石混る
						暗緑～暗灰	27.85M～27.95M 砂礫 φ3～15 m/m
	-28.287	28.70	3.95		細砂	暗灰	含水大. 雲母片含む.
							29M付近/細砂主体 含水大.
							貝殻不規則に混る.(二枚貝主体で巻貝も処々密集している部分が見られる)

標準貫入試験

相対密度	相対調度	資料番号	深度 M	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
			1.15	2/36	1	1	
			1.51～2.15	2/43	20 1	16 1	
			2.58～3.15	0/30	24 (モンケン自沈)	19	
			3.45～4.15	8/30	2	3	3
			4.45～5.15	7/30	2	2	3
			5.45～6.15	9/30	3	3	3
			6.45～7.15	8/30	2	3	3
			7.45～8.15	7/30	2	3	2
			8.45～9.15	6/30	2	2	2
			9.45～10.15	4/33	1	2	1
			10.48～	3/	11	16	6
			11.47～12.15	2/34	13 1	11 1	8
			12.49～13.15	3/36	18 1	16 1	1
			13.51～14.15	3/32	13 1	13 1	1
			14.47～15.15	4/33	1	1	2
			15.48～16.15	3/30	11 1	1	12 1
			16.45～17.15	0/30	12 (モンケン自沈)		8
			17.45～18.15	0/30	(〃)		
			18.45～19.15	0/30	(〃)		
			19.45～20.15	0/30	(〃)		
			20.45～21.15	0/30	(〃)		
			21.45～22.15	0/30	(〃)		
			22.45～23.15	3/37	1	1	1
			23.52～24.15	2/35	14 1	13 1	10
			24.50～25.15	18/30	20 5	15 5	9
			25.45～26.15	23/30	6	7	10
			26.45～27.15	25/30	7	8	10
			27.45～28.15	50/29	15	17	18
			28.44～29.15	42/30	10	14	8 18
			29.45～30.15	31/30	11	10	10
			30.45～31.15	50/29	17	19	14
			31.44～32.15	50/25	16	18	15

貫入量30cmに対するN値 ●
補正N値 ○
0 10 20 30 40 50 60

試験試料

採取方法	採取深度 M	回収比

深度 (m)	記事
32	していろ部分が見られる）
33	31M～33M 付近／粗砂多く混る。
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	小礫（φ3～10 m/m）点在し、含水大

-39.527	40.35	11.65	貝殻混り中砂

試験深度 (m)	打撃回数/貫入量			
～32.15	/25	16	18	16
32.40～33.15	50/20	21	29	5
33.35～34.15	50/22	18	23	9
34.37～35.15	50/21	20	25	2 5
35.36～36.15	50/19	22	28	
36.34～37.15	50/18	19	31	
37.33～38.15	50/19	19	31	
38.34～39.15	50/19	23	27 9	
39.34～40.15	50/20	24	26 9	
40.35				

土　質　柱　状　図　（No.1）

調査名　平成元年度千葉市公営住宅（仮称）古市場第３団地地質調査業務委託

調査地　千葉市古市場町４７４番地の１９４　　調査年月日平成　元年7月8日～元年7月11日

標　高　TP　6.16 m　　孔内水位　GL-0.40 m　　技術者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	土質名	観察	原位置試験深度 m
1							砂質土主体。所々粘性土挟む。上部小石少し混じる。	
2	4.26	1.90	1.90		黄褐	盛　土		2.05
	3.46	2.70	0.80		黒灰	シ　ル　ト	腐植物混じる。下部暗青灰のシルト挟む。	L.L.T. 2.75
3							2．7～4．0m青灰色。5．0m～暗青灰色。粒径均一。含水量多い。緩い。	
4								
5								
6								
7								
8	-2.34	8.50	5.80		暗青灰	細　砂		
9							9．0mシルト縞状に薄く挟む。含水多い。緩い。	
10							9．0m貝殻片少し混じる。	
11							10．0～11．0m貝殻片多く混じる。	
12	-6.34	12.50	4.00		暗灰	貝殻混り砂	12．0m貝殻片少し混じる。	
13							シルト分少し含む。貝殻片少し混じる。含水多い。	
14	-8.34	14.50	2.00		暗青灰	細　砂	緩い。	
15	-9.34	15.50	1.00		暗青灰	貝殻混り砂	シルト分含む。含水多い。緩い。暗褐色の有機物縞状に挟む。	
16							均質。含水多い。	
17							非常に軟らかい。粘着力あり。貝殻片少し混じる。	
18								
19								
20								
21								
22	-16.34	22.50	7.00		暗青灰	シ　ル　ト		
23	-17.34	23.50	1.00		黒褐	腐　植　土	堅い。粘性土。繊維物含む。	
24	-18.54	24.70	1.20		青灰	シ　ル　ト	粗砂分少し含有。軟らかい。	
25							粒径均一。所々中砂分少し含有。密に締まっている。	
26								
27								
28	-22.34	28.50	3.80		暗緑灰	細　砂		
29							粒径均一。雲母含有。上部貝殻片少し混入。貝殻片多く混入。	
30								
31	-25.12	31.28	2.78		褐灰	貝殻混り砂		
32								
33								

標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	4/35	2/15	1	1
2.00	0/50	0/50		
3.15	12/30	3	4	5
3.45				
4.15	17/30	6	6	5
4.45				
5.15	13/30	3	5	5
5.45				
6.15	12/30	3	4	5
6.45				
7.15	18/30	5	6	7
7.45				
8.15	20/30	5	6	9
8.45				
9.15	8/30	3	2	3
9.45				
10.15	7/30	2	2	3
10.45				
11.15	6/30	2	2	2
11.45				
12.15	4/33	1	2/16	1/7
12.48				
13.15	4/35	1	1	2/15
14.15	4/30	1	1	2
14.45				
15.15	4/32	1/15	2/12	1/5
15.47				
16.00	0/50	0/50		
17.00	0/50	0/50		
18.00	0/50	0/50		
19.00	0/50	0/50		
20.00	0/50	0/50		
21.15	1/35	1/35		
22.15	1/35	1/35		
23.15	9/30	3	3	3
23.45				
24.15	1/35	1/35		
25.15	20/30	3	6	11
25.45				
26.15	50/24	14	21	15/4
26.39				
27.15	50/29	13	16	21/9
27.44				
28.15	50/24	16	23	11/4
28.39				
29.15	50/19	19	31/9	
29.34				
30.15	50/16	21	29/6	
30.31				
31.15	50/13	33	17/3	
31.28				

N値　0　10　20　30　40　50　60

試料 採取方法 乱さない試料	乱した試料	採取深度 m

調査名　平成元年度千葉市公営住宅（仮称）古市場第３団地地質調査業務委託

調査地　千葉市古市場町４７４番地の１９４　　調査年月日平成　元年7月12日～元年7月13日

標　高　TP　6.15　m　　孔内水位　GL-1.10　m　　技術者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	土質名	観察	原位置試験深度 m
							砂質土主体。ローム，コンクリート，貝殻等混じる。含水多い。	
	4.25	1.90	1.90		褐	盛　土		
	3.75	2.40	0.50		黒	シ　ル　ト	有機質，腐植物混じる。含水多く軟らかい。	
					青灰		2．4～3．0m腐植土混じる。 2．4～4．0m青灰色。 4．6～6．0m腐植物混じる。 6．0m～貝殻片少し混じる。 粒径均一。 含水多い。 緩い。	
	-3.85	10.00	7.60		暗灰	細　砂	砂分細粒。 含水多い。 緩い。 貝殻片多量に混じる。	
	-6.85	13.00	3.00		暗灰	貝殻混り砂	均質。 含水多い。 非常に軟らかい。 貝殻片少し混じる。 １３．０～１４．０m砂分少し含有。	
	-16.35	22.50	9.50		暗灰	シ　ル　ト		
	-17.65	23.80	1.30		黒褐	腐　植　土	高有機質粘土，腐植物多量に混じる。 堅い。	
					暗青灰		密に締まっている。 粒径均一。 ２３．８～２４．８m暗青灰色。 ２４．８～２５．０m粗砂分多量に含有。 ２５．０～２８．０m暗灰色で縞模様が入る。	
	-21.85	28.00	4.20		暗灰	細　砂	２８．０m～茶灰色で貝殻片少し混じる。 ３０．２～３０．３m黄灰色の砂礫挟む。 ３２．５m～貝殻片大きい。	
	-27.09	33.24	5.24		褐灰	細　砂		

標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	3/30	1	1	1
1.45				
2.15	2/31	1/15	1/16	
2.46				
3.15	9/30	2	3	4
3.45				
4.15	13/30	3	4	6
4.45				
5.15	7/30	2	2	3
5.45				
6.15	10/30	3	3	4
6.45				
7.15	11/30	3	4	4
7.45				
8.15	13/30	3	5	5
8.45				
9.15	12/30	3	5	4
9.45				
10.15	6/30	2	2	2
10.45				
11.15	14/30	3	5	6
11.45				
12.15	26/30	7	9	10
12.45				
13.15	2/32	1	1/22	
13.47				
14.00	0/60	0/60		
15.00	0/60	0/60		
16.00	0/60	0/60		
17.00	0/50	0/50		
18.00	1/55	1/55		
19.00	0/60	0/60		
20.00	0/60	0/60		
21.00	0/60	0/60		
22.15	4/30	1	1	2
22.45				
23.15	8/30	2	3	3
23.45				
24.15	27/30	7	8	12
24.45				
25.15	33/30	9	10	14
25.45				
26.15	31/30	7	10	14
26.45				
27.15	28/30	6	9	13
27.45				
28.15	50/29	12	18	20/9
28.44				
29.15	50/25	18	22	10/5
29.40				
30.15	50/28	10	14	26/8
30.43				
31.15	50/15	26	24/5	
31.30				
32.15	50/15	26	24/5	
32.30				
33.15	50/9	50/9		
33.24				

N値　0　10　20　30　40　50　60

試料 採取方法 乱さない試料	乱した試料	採取深度 m
		1.90
T		2.80

調査名　平成元年度千葉市公営住宅（仮称）古市場第３団地地質調査業務委託

調査地　千葉市古市場町４７４番地の１９４　　調査年月日平成　元年7月18日～元年7月19日

標　高　TP　6.19 m　　孔内水位　GL 1.00 m　　技術者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	土質名	観察	原位置試験深度 m	深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取方法 乱さない試料	試料採取方法 乱した試料	試料採取深度 m	標尺 m
1							砂質土。 ガラ混じる。 1．3mより貝殻混じり。 緩い。		1.15	8/30	2	3	3					1
	4.29	1.90	1.90		褐	盛　土			1.45									
2							有機質。		2.15	2/32	1/15	1/17						2
							腐植土混じる。	2.65	2.47									
3							含水多く軟らかい。	L.L.T.	3.15	0/45	0/45							3
	2.59	3.60	1.70		暗灰	シ　ル　ト		3.35	3.45									
4							粒径均一。		4.15	12/30	3	4	5					4
							含水多く緩い。		4.45									
5									5.15	10/30	3	3	4					5
									5.45									
6									6.15	9/30	2	3	4					6
									6.45									
7									7.15	13/30	3	4	6					7
	-1.81	8.00	4.40		暗灰	細　砂			7.45									
8							砂分細粒。		8.15	13/30	4	4	5					8
							8．0～10．0mφ＝1～2㎜の細礫混じる。		8.45									
9									9.15	10/30	3	4	3					9
									9.45									
10							含水多く緩い。		10.15	9/30	3	3	3					10
							12．4m～シルト混じりで特に緩い。		10.45									
11									11.15	11/30	3	4	4					11
									11.45									
12									12.15	2/31	1/16	1/15						12
	-6.61	12.80	4.80		暗灰	貝殻混り砂			12.46									
13							均質。		13.00	0/50	0/50							13
							含水多く極めて軟らかい。		13.50									
14							貝殻片少し混じる。		14.00	1/50	1/50							14
							12．8～18．0m砂をブロック状に挟む。		14.60									
15									15.00	1/50	1/50							15
									15.50									
16									16.00	1/50	1/50							16
									16.50									
17									17.00	1/50	1/50							17
									17.50									
18									18.00	1/50	1/50							18
									18.50									
19									19.00	0/46	0/46							19
									19.46									
20									20.00	1/50	1/50							20
									20.50									
21	-14.91	21.10	8.30		暗灰	シ　ル　ト			21.15	3/32	1	1/12	1					21
	-15.61	21.80	0.70		黒褐	腐　植　土	高有機質粘土。軟い。腐植物多量に混じる。		21.41									
22							均質。		22.00	0/50	0/50							22
							含水多く軟らかい。		22.50									
23							腐植物少し混じる。		23.15	2/35	1/20	1/15						23
	-17.71	23.90	2.10		青灰	砂質シルト			23.41									
24							粒径均一。		24.15	36/30	7	13	16					24
							23．9～25．0m緑灰色でシルト塊少し混じる。		24.45									
25						暗緑灰			25.12	40/20	10	14	16					25
							密に締まっている。		25.42									
26						〉			26.15	48/30	13	17	18					26
						暗灰			26.45									
27									27.15	50/28	17	18	15/3					27
						〉			27.43									
28									28.15	50/12	37	13/2						28
									28.27									
29									29.15	50/12	40	10/2						29
	-23.41	29.60	5.70		褐灰	細　砂			29.27									
30							砂分細粒。		30.15	50/9	50/9							30
							粒径均一。		30.24									
31							密に締まっている。		31.15	50/12	40	10/2						31
									31.27									
32	-26.16	32.35	2.75		褐灰	貝殻混り砂			32.25	50/10	50/10							32
									32.35									
33																		33
34																		34
35																		35
36																		36

土　質　柱　状　図　（No.4）

調査名　平成元年度千葉市公営住宅（仮称）古市場第３団地地質調査業務委託

調査地　千葉市古市場町４７４番地の１９４　　調査年月日平成　元年7月7日～元年7月8日

標　高　6.19 m　　孔内水位　GL-1.00 m　　技術者

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	色調	土質名	観察	原位置試験深度 m
							砂質土。ローム・シルト・小石混じり。	
							下部含水多い。	
2	4.19	2.00	2.00		褐	盛土		
	3.99	2.20	0.20		黒	ソルト	含水多い。腐植土混じり。	
							粒径均一。5．5m～粒径小さい。2．2～4．0m有機物混じり。5．5～8．0m少し有機物混じり。8．1～8．3m粗砂を含有。8．5m～貝殻片少し混じる。8．8m～シルト混じり。	
10	-3.81	10.00	7.80		暗灰	細　砂		
							粒径不均一。貝殻片多量に混じる。含水多い。	
13	-7.11	13.30	3.30		暗灰	貝殻混り砂		
							均質。13．3～16．0m所々砂分少し含有。貝殻片少し混じる。	
21	-14.81	21.00	7.70		暗灰	シ　ル　ト		
	-15.41	21.60	0.60		黒褐	細　砂	粒径均一。密に締まっている。	
							堅い。細砂レンズ状に挟む。	
23	-17.01	23.20	1.60		暗青灰	腐　植　土	粘性土。	
							上部暗青灰色。粒径均一。25．5m青灰色のシルト挟む。密に締まっている。	
28	-21.81	28.00	4.80		暗灰	細　砂		
							上部褐灰色。28．0～29．0m貝殻細片混じり。29．0m～貝殻片混じり。32．3m～青灰色の堅いシルトブロック状に混じる。密に締まっている。	
33	-27.05	33.24	5.24		褐	貝殻混り砂		

標準貫入試験

深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	3/30	1	1	1
1.45				
2.15	2/36	1/20	1/16	
3.15	2/40	1/25	1/15	
4.15	8/30	2	3	3
4.45				
5.15	12/30	3	4	5
5.45				
6.15	11/30	3	4	4
6.45				
7.15	14/30	4	5	5
7.45				
8.15	17/30	5	5	7
8.45				
9.15	7/30	2	2	3
9.45				
10.15	9/30	3	3	3
10.45				
11.15	12/30	3	4	5
11.45				
12.15	14/30	5	5	4
12.45				
13.15	2/30	1	1/20	
13.45				
14.15	1/40	1/40		
15.00	1/60	1/60		
16.00	1/60	1/60		
17.00	1/60	1/60		
18.00	0/50	0/50		
19.00	0/60	0/60		
20.15	3/30	1	1	1
20.45				
21.15	50/30	14	18	18
21.45				
22.15	11/30	3	4	4
22.45				
23.15	25/30	6	8	11
23.45				
24.15	40/30	10	14	16
24.45				
25.15	29/30	8	10	11
25.45				
26.15	28/30	8	10	10
26.45				
27.15	32/30	9	11	12
27.45				
28.15	50/29	13	18	19/9
28.44				
29.15	50/25	16	22	12/5
29.40				
30.15	50/17	23	27/7	
30.32				
31.15	50/16	26	24/6	
31.31				
32.15	50/17	26	24/7	
32.32				
33.15	50/9	50/9		
33.24				

N値　0　10　20　30　40　50　60

試料

採取方法 乱さない試料	採取方法 乱した試料	採取深度 m
		2.00
		T.W.
		2.70