土質柱状図

調査件名	千葉市稲毛海岸保育所地質調査委託	調査期間	昭和59年12月10日 ～59年12月15日
調査場所	千葉市稲毛海岸5丁目6番1号	調査員	

試錐NO.	最終深度	標高	孔内水位	孔径
1	28.34 M	TBM-0.024M	-2.70 M	66 mm

備考

土質柱状図

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
	-4.224	4.20	4.20		埋土	暗灰	粘性土主体の埋土で含水が非常に多く崩れる。全体に軟かい。下部に於て多量の貝殻片混入
	-4.824	4.80	0.60		細砂	暗褐	粒子均一で貝殻片混入
	-6.724	6.70	1.90		中砂	暗褐	粒子均一で非常に含水が多く見られる。粒子均一で上部に於て少量の小礫が存在し貝殻片混入。9.00M付近より少量の粘性含み色調に多少の変化
	-17.324	17.30	10.60		細砂	暗茶	下部に従い良く締っている。粘土は全体に混じり均一の粒子均一。所々に粘土の薄く挟み少量の貝殻片混入する。13.60M付近より多量の貝殻片混入する。
	-20.824	20.80	3.50		細砂	黄灰	下部に於て粘土の混じりも少ない
	-21.524	21.50	0.70		粘土	黄灰	少量の貝殻片点在する
	-22.724	22.70	1.20		腐植シルト	暗灰	少量の細砂薄く挟み均質性を示す
	-28.364	28.34	5.64		細砂	淡黄灰	粒子均一で非常に良く締っている。24.70M付近より色調に多少の変化が見られ貝殻片混入する。

標準貫入試験

深度 M	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	2/33	1	1	
1.48		18	15	
2.00	0/57			
2.57				
3.15	4/22	2	1	1
3.47		16	8	8
4.15	3/31	1	1	1
4.46		11		
5.15	30/30	8	10	12
5.45				
6.15	29/30	7	9	13
6.45				
7.15	33/30	7	12	14
7.45				
8.15	25/30	6	8	11
8.45				
9.15	21/30	5	6	10
9.45				
10.15	27/30	7	9	11
10.45				
11.45				
12.15	39/30	10	13	16
12.45				
13.15	43/30	11	14	18
13.45				
14.15	44/30	12	14	18
14.45				
15.15	46/30	12	15	19
15.45				
16.15	37/30	10	12	15
16.45				
17.15	24/30	5	7	12
17.45				
18.15	31/30	9	11	11
18.45				
19.15	44/30	10	12	22
19.45				
20.15	35/30	9	12	14
20.45				
21.15	11/30	4	3	4
21.45				
22.15	15/30	4	5	6
22.45				
23.15	50/29	13	17	20
23.44				9
24.15	50/24	16	17	17
24.39				4
25.15	50/20	20	30	
25.35				
26.15	50/18	21	29	
26.33			8	
27.15	50/20	20	30	
27.35				
28.15	50/19	23	27	
28.34			9	



試験試料

採取方法	採取深度 M	回収比

土質柱状図

調査件名	千葉市稲毛海岸保育所地質調査委託	調査期間	昭和59年12月20日 ～59年12月25日
調査場所	千葉市稲毛海岸5丁目6番地	調査員	
試錐NO. 2	最終深度 31.30 M	標高 TBM+0.059M	孔内水位 2.60 M　孔径 86 mm
備考			

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	柱状図	土質名	色調	記号	相対密度	相対硬度	含有物	深度 M	N値	10cm毎の打撃回数	貫入量30cmに対するN値 / 補正N値	採取方法	採取深度 M	回収比
0																	
1							砂質土主体の埋土				1.15	11/30	3 4 4				
							0.50M付近までガラ混入				1.45						
2											2.15	3/33	1 1 1				
											2.48		13				
3											3.15	5/32	2 1 2				
							1.70M付近より暗灰色に変り				3.47		14 6 12				
4	-4.34	1.44	0.44		埋土	黄灰	非常に含水が多く崩れる.				4.15	1/30					
											4.45						
5							5～6.00M付近少量の中砂混入				5.15	13/30	3 4 6				
											5.45						
6											6.15	24/30	7 8 9				
											6.45						
7							7.00M付近より粒子均一と成る.				7.15	28/30	8 10 10				
											7.45						
8											8.15	25/30	6 8 11				
											8.45						
9							9.00M付近より貝母片混入				9.15	22/30	5 7 10				
											9.45						
10											10.15	26/30	6 8 12				
											10.45						
11							色調に多少の変化見られる.				11.15	30/30	7 9 14				
											11.45						
12											12.15	34/30	8 11 15				
											12.45						
13											13.15	37/30	9 12 16				
											13.45						
14											14.15	42/30	10 13 19				
							14.90M付近より多量の貝殻				14.45						
15	-15.39	15.45	1.05		細砂	暗緑灰	片混入し非常に良く締っている.				15.15	50/30	13 18 19				
							貝殻片混入				15.45						
16											16.15	50/28	15 18 17				
											16.43		8				
17											17.15	45/30	11 13 21				
											17.45						
18							18.70M付近より全体に少量の				18.15	41/30	9 12 20				
							粘性含む.				18.45						
19											19.15	45/30	8 13 24				
											19.45						
20	-20.54	20.60	5.15		細砂	茶灰	非常に良く締っている.				20.15	50/29	14 16 20				
											20.44		9				
21											21.15	17/30	5 6 6				
											21.45						
22	-21.84	21.90	1.30		砂質粘土	黄褐	砂粘土の混合が一部不規則に				22.15	7/30	2 3 3				
							貝殻片混入し所々に微細砂				22.45						
23							薄く挟む				23.15	9/30	2 3 4				
											23.45						
24	-24.44	24.50	2.60		シルト	黒灰	下部に従い硬くなる.				24.15	14/30	3 4 7				
											24.45						
							上部に於いて含水が多く				25.15	30/30	7 9 14				
							少量の粘土の層薄く挟む.				25.45						
26											26.15	50/19	19 31				
							26.00M付近より所々貝殻片混入				26.34		9				
27							し非常に良く締っている				27.15	50/16	23 27				
											27.31		6				
28											28.15	50/24	16 19 15				
											28.39		4				
29											29.15	50/11	19 25 6				
											29.26		3 4 4				
30											30.15	50/18	21 29				
											30.33		8				
31	-31.24	31.30	6.80		細砂	暗灰	粒子均一				31.15	50/15	24 26				
											31.30		5				



調査件名	千葉市稲毛海岸保育所建設調査委託	調査期間 昭和58年12月14日 ～ 59年10月30日
調査場所	千葉市稲毛海岸5丁目6番1号	調査員

試錐NO. 3	最終深度 33.32 M	標高 TBM-0.001M	孔内水位 2.80 M	孔径 86 mm
備考				

土質柱状図

標尺 M	標高 M	深度 M	層厚 M	図表	土質名	色調	観察
							砂質土の埋土で0.90M付近より1.80M付近まで多量の貝殻片混入し崩れる.
	-4.39	4.40	4.40		埋土	灰黄灰	1.70M付近より暗灰に変り非常に含水量が多く軟かい.
	-4.89	4.90	0.50		細砂	暗黄灰	貝殻が多く少量の貝殻片点在する.
							中砂を体として細砂との混り合いが見られる.
	-6.79	6.80	1.90		中砂	暗灰	非常に含水が多い.
							粒子全体に細かく均一で含水中程.
	-17.89	17.90	11.10		細砂	暗緑灰	貝殻片点在し非常に良く締っている. 粘土全体に混り非常に良く締っている.
							6.70M付近より淡黄灰色に変り
							所々に粘土の薄層挟み. 下部に於いて多量の貝殻片混入する.
	-21.89	21.90	4.00		粘土混り微細砂	黄褐	
	-22.49	22.50	0.60		砂混り粘土	黄灰	砂の混りと一部に腐植.
							貝殻片混入し団粒状を形成し
	-23.69	23.70	1.20		シルト	黒灰	腐植物点在する.
							色調に若干の変化あり貝殻片混入する.
	-27.49	27.50	3.80		硬質シルト	黒灰	腐植物点在し団粒状を形成する.
							粒子均一で全体に少量の粘性層あり非常に良く締っている.
							30M付近より貝殻片混入し
	-33.39	33.32	5.82		細砂	暗黄灰	色調に若干の変化見られる.

標準貫入試験

深度 M	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm
1.15	11/30	3	4	4
1.45				
2.15	3/32	1	1	1
2.47		12		
3.15	4/31	2	1	1
3.46		16	8	7
4.15	3/32	1	2	
4.47		20	12	
5.15	13/30	3	4	6
5.45				
6.15	16/30	5	5	6
6.45				
7.15	34/30	8	11	15
7.45				
8.15	31/30	8	9	14
8.45				
9.15	28/30	7	10	11
9.45				
10.15	33/30	8	11	14
10.45	38/			
11.45				
12.15	35/30	11	14	14
12.45				
13.15	41/30	10	13	18
13.45				
14.15	48/30	13	16	19
14.45				
15.15	50/24	16	24	10
15.39				4
16.15	50/22	15	24	11
16.37				2
17.15	50/21	15	27	8
17.36				1
18.15	34/30	8	11	15
18.45				
19.15	50/17	14	36	
19.82				7
20.15	28/30	7	6	15
20.45				
21.15	44/30	14	15	15
21.45				
22.15	14/30	4	4	6
22.45				
23.15	12/30	4	3	5
23.45				
24.15	14/30	4	4	6
24.45				
25.15	15/30	4	5	6
25.45				
26.15	16/30	3	5	8
26.45				
27.15	19/30	5	6	8
27.45				
28.15	50/19	18	32	
28.34				
29.15	50/17	21	29	
29.32				7
30.15	50/23	15	22	13
30.38				
31.15	50/21	16	26	8
31.36				1
32.15	50/19	22	28	
32.34				9
33.15	50/17	23	27	
33.32				7

●—— 貫入量30cmに対するN値
○—— 補正N値



試験試料

採取方法	採取深度 M	回収比