ボーリング柱状図

調査名	千葉市みつわ台公民館図書室増築地質調査業務委託
事業・工事名	
ボーリングNo.	
シートNo.	

ボーリング名		調査位置	千葉市みつわ台３丁目１２番１７号	北緯	
発注機関	千葉市　営繕課	調査期間	平成　７年　６月１４日～　７年　６月１５日	東経	
調査業者名		主任技師		現場代理人	
コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	+0.12m	角度	180° 上 / 下 0° / 90°	方向	北 0° / 東 90° / 南 180° / 西 270°
総掘進長	27.45m	地盤勾配	水平 0° / 鉛直 90°		
使用機種 試錐機	ＹＢＭ－０－５ＤＡ－２	ハンマー落下用具	コーンプーリー		
エンジン	ヤンマーＮＳ－１０	ポンプ	カノーＶ６		

標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
-0.28	0.40	0.40	表土	暗茶褐			ローム質シルト 含水大　軟らかい
-2.68	2.40	2.80	ローム	茶褐灰			粘性、含水大位 混入物見られない
-3.28	0.60	3.40	ローム質粘土	茶褐灰		非常に軟らかい	粒子不均質　含水大位 全体にローム混入
-4.48	1.20	4.60	砂混じり粘土	黄褐		硬い	含水少位　細砂混入し硬い 粒子不均一
-5.13	0.65	5.25	細砂	暗褐	非常に緩い		含水大位 緩い　粒子不均一
-5.58	0.45	5.70	凝灰質粘土	乳灰		硬い	粘性大　ほぼ粒子均質
-6.63	1.05	6.75	シルト混じり細砂	暗黄灰	中ぐらい		全体に少量のシルト混入 粒子不均一
-18.78	12.15	18.90	細砂	暗灰	中ぐらい		含水少位　色調暗黄褐を主体とするが、不統一である 粒子均一　含水中位　色調暗黄灰 含水中位　色調暗黄灰 １０．３０ｍ付近褐灰色を５cm位挟む　粒子やや不均一 １１．３０ｍ付近より雲母片混入しシルト若干混入する 色調不統一　雲母片少量混入 砂鉄少量混入　粒子ほぼ均一 褐灰色うすく互層状を呈す 粒子ほぼ均一 粒子細かく均一 上部１０cm黄灰のシルト挟む 以深酸化鉄分多く混入し粒子不均一 全透水する 含水大　緩く粒子不均一 上部砂鉄多く混入含水中粒子不均一
-23.73	4.95	23.85	貝殻混じり細砂	暗黄灰	非常に密な		全体に貝殻片多く混入 貝殻片少量混入し粒子均一 含水少　非常に締まっている
-27.33	3.60	27.45	細砂	暗黄灰	非常に密な		混入物なし　粒子均一　含水少 非常に締まっている 若干貝殻片点在する 混入物なし　粒子均一

深度 (m)	0～10	10～20	20～30	打撃回数/貫入量 (cm)	N値
1.15～1.45	1/17	1/13		2/30	2
2.15～2.45	1/15	1/15		2/30	2
3.15～3.45	1/30			1/30	1
4.15～4.45	6	5	4	15/30	15
5.15～5.47	1/20	1/12		2/32	2
6.15～6.45	4	4	4	12/30	12
7.15～7.45	6	7	9	22/30	22
8.15～8.45	7	7	10	24/30	24
9.15～9.45	6	6	7	19/30	19
10.15～10.45	6	6	9	21/30	21
11.15～11.45	6	7	9	22/30	22
12.15～12.45	6	7	10	23/30	23
13.15～13.45	6	7	8	21/30	21
14.15～14.45	7	9	10	26/30	26
15.15～15.45	7	9	10	26/30	26
16.15～16.45	3	4	4	11/30	11
17.15～17.47	1/20	1/12		2/32	2
18.15～18.45	7	8	10	25/30	25
19.15～19.44	12	18	20/9	50/29	
20.15～20.32	26	24/7		50/17	
21.15～21.29	33	17/4		50/14	
22.15～22.31	30	20/6		50/16	
23.15～23.32	24	26/7		50/17	
24.15～24.31	31	29/6		60/16	
25.15～25.45	11	16	23	50/30	
26.15～26.41	14	20	16/6	50/26	
27.15～27.45	8	13	29	50/30	

N値 —○—



試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験
2.60～3.40		Ⓓ	比重 含水 粒度 一軸 圧密 三軸

掘進月日	
6/14	
6/15	