

(その3)

工場又は事業場の名称	豊友工業株式会社 千葉工場
------------	---------------

(2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

ア 計画年度に実施する対策の内容

(1)の計画年度の削減率を達成するための対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

对策1		对策2		对策3	对策4	对策5	对策6	对策7	对策8	对策9	对策10
2	1 ✓	9	1 ✓								

その他(19、29、39、49、59、99)を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記載すること。

Handwriting practice lines on a page.

備考 3(2)に記載する対策も含めて記載すること。

イ 目標年度の削減率を達成するために実施する対策の内容

(1)の目標年度の削減率を達成するため、基準年度の翌年度以降新たに実施し、又は実施した対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

对策1	对策2	对策3	对策4	对策5	对策6	对策7	对策8	对策9	对策10
1	2								