

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
1	本町小	中央区亀井町15-25付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
2	寒川小	中央区寒川町1-154付近	車両の抜け道になっており、交通量が多いが横断歩道がないため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	
3	寒川小	中央区港町25-20付近	車両の抜け道になっており、交通量が多いが横断歩道がないため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道の設置
4	寒川小	中央区寒川町1-227-1付近	車両の抜け道となっていて速度が上がりやすいため危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	路面標示（注意喚起）	—	
5	寒川小	中央区寒川町2-119付近	歩道がなく見通しの悪い交差点で、車両との接触に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	
6	寒川小	中央区末広2-1-20付近	道が狭く車両の抜け道になっており、車の交通量が多いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	車止め	—	
7	寒川小	中央区港町12-11付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
8	寒川小	中央区港町13-14付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
9	寒川小	中央区末広2-15付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
10	寒川小	中央区末広3-1-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
11	寒川小	中央区寒川町3-211-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
12	登戸小	中央区 国道357号線 登戸交差点	国道のため交通量も多く、児童が横断中に青信号の左折車の侵入が多く危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	注意看板 ※市の対策としてR4年度に注意看板を設置予定。(国はR3年度に防護柵を設置済)	済	見守り活動
13	登戸小	中央区 新千葉駅出入口前踏切	踏切に侵入する車と接触する可能性があり危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示(注意喚起)	済	見守り活動
14	登戸小	中央区 登戸小体育館脇道路	道が狭く、車両の抜け道となっている。交通量も多いため危険を感じる。	済	家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	路面標示(注意喚起)	済	見守り活動
15	登戸小	中央区登戸3-13付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
16	登戸小	中央区登戸1-8付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
17	登戸小	中央区登戸1-5-21付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
18	登戸小	中央区新千葉3-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
19	登戸小	中央区新千葉3-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
20	登戸小	中央区汐見丘町12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
21	登戸小	中央区新千葉3-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
22	登戸小	中央区新千葉3-14付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
23	院内小	中央区椿森5-3付近	自転車を降りて通行することになっているが、乗車したまま通過する自転車が多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	交通指導取締り
24	院内小	中央区祐光4-8付近	ゆるやかなカーブであり通行量も多く車両の抜け道となっており、速度が上がりやすいため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	ポストコーン	—	
25	院内小	中央区祐光1-1-6付近	道が狭く、車両の抜け道となっており、速度が上がりやすいため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	路面標示（注意喚起）	済	交通指導取締り
26	院内小	中央区祐光2-3-16付近	車両の抜け道として利用されているが、歩車分離されておらず、草が生い茂っているため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	草刈	—	
27	院内小	中央区院内1-6付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
28	院内小	中央区祐光1-25-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
29	院内小	中央区祐光1-28付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
30	院内小	中央区祐光4-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
31	蘇我小	中央区今井2-7-11付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
32	蘇我小	中央区今井2-13-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
33	蘇我小	中央区今井2-13-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
34	蘇我小	中央区今井3-20-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
35	蘇我小	中央区今井3-11-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
36	蘇我小	中央区蘇我1-9-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
37	蘇我小	中央区蘇我1-9-7付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
38	都小	中央区都町3-28付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
39	都小	中央区都町6-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
117	大森小	中央区白旗2-17-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
118	大森小	中央区白旗2-14-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
119	大森小	中央区白旗2-5-15付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
181	生浜小	中央区浜野町1315付近	横断歩道のない箇所を横断する児童がいるため、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		済	横断歩道の設置
182	生浜小	中央区浜野町1335付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
183	生浜小	中央区生実町1755-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
184	生浜小	中央区生実町1762-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
185	生浜小	中央区生実町1742-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
186	生浜小	中央区生実町753-7付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
195	鶴沢小	中央区鶴沢町 (鶴沢小西門付近交差点)	車両の抜け道となっており、速度を上げやすい。信号機が設置されていない交差点であり、登校時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。	済	セーフティウォッチャー等の配置換え等	済	路面標示（注意喚起）	—	
196	鶴沢小	中央区亀岡町2-23付近	歩道が狭く、カーブだがスピードを出して走る車両がいるため危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	—		—	
197	鶴沢小	中央区亀岡町7付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
198	鶴沢小	中央区亀岡町6付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
199	鶴沢小	中央区亀岡町5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
202	宮崎小	中央区宮崎町47付近	車両の抜け道になっており速度が上がりやすい道路で、登校時間帯に多くの車両が通行するが、多数の児童が通学に利用しており危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	—		済	横断歩道の設置
203	緑町小	中央区登戸4-17-13付近	歩道や歩行者溜まりがないため、車両との接触に危険性を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	ポストコーン	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
204	緑町小	中央区登戸5-16付近	歩道がなく車両の通行も多いため、危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路肩カラー化	—	
207	緑町小	中央区春日2-5-10付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
208	緑町小	中央区春日2-2-9付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
209	川戸小	中央区川戸町375付近	道幅が狭く、車両通行も多いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路肩カラー化	—	
210	川戸小	中央区川戸町346-4付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
211	川戸小	中央区川戸町328-21付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
212	川戸小	中央区川戸町553-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
213	川戸小	中央区川戸町490-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
214	川戸小	中央区川戸町492-36付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
215	川戸小	中央区川戸町512-36付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
216	川戸小	中央区川戸町514-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
260	星久喜小	中央区星久喜町1148付近～1122付近	車両の交通量が多いが、歩道が狭いため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	車止め	—	
261	星久喜小	中央区星久喜町1060付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
281	弁天小	中央区弁天3-16 護国神社入り口付近	車両の抜け道となっており通行量が多いが、一時停止せず通行するため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	済	交通指導取締り
282	弁天小	中央区弁天1-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
283	弁天小	中央区弁天1-32付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
284	弁天小	中央区弁天1-28付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
285	弁天小	中央区弁天3-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
286	弁天小	中央区松波3-12付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
322	生浜西小	中央区浜野町1146-1付近	見通しの悪い交差点で、車両との接触に危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	済	横断歩道補修

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
323	生浜西小	中央区塩田町316-1付近	車両の交通量が多く、通学路であっても減速しない車も見受けられるため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示（注意喚起）	—	
324	生浜西小	中央区村田町715付近	信号機がない場所で登校時間帯は車両の交通量が多く、道の端を歩く児童とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	済	見守り活動
325	生浜西小	中央区浜野町1277付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
326	生浜西小	中央区浜野町653付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
327	生浜西小	中央区浜野町1260-29付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
328	生浜西小	中央区塩田町341-5付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
329	生浜西小	中央区浜野町1068付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
330	生浜西小	中央区浜野町1025付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
331	仁戸名小	中央区仁戸名町408-48付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
332	仁戸名小	中央区仁戸名町408-96付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
333	仁戸名小	中央区仁戸名町410-23付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
334	仁戸名小	中央区仁戸名町361-54付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
335	仁戸名小	中央区仁戸名町353-62付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
336	仁戸名小	中央区仁戸名町337-2付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
337	仁戸名小	中央区仁戸名町324-62付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
338	仁戸名小	中央区仁戸名町324-19付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
370	大巖寺小	中央区大巖寺町152(菊池工業)と同町154(住宅)付近の道路	道が狭く、車両の抜け道となっているため危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示(注意喚起)	—	
371	大巖寺小	中央区赤井町165付近の交差点(変則十字路)	交通量が多い上に見通しも悪く、歩道も整備されていないため児童の横断時や待機中に危険を感じる。	済	見守り活動の重点化	済	路面標示(注意喚起)	済	見守り活動
372	大巖寺小	中央区赤井町156付近 交差点から花輪町100番地方面に走るバス通り	道幅が狭く見通しが悪い道路だが、車両の交通量が多く速度が上がりやすい。マナーの悪い運転手も多く危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	警戒標識	済	横断歩道の設置
373	大巖寺小	中央区赤井町72付近交差点	車両の抜け道で交通量が多く速度も上がりやすい交差点だが、待機場所や歩道が確保されておらず、車両とのすれ違いに危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路面標示(注意喚起)	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
374	大巖寺小	中央区大巖寺町101付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
375	大巖寺小	中央区大巖寺町154付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
376	大巖寺小	中央区大巖寺町404-23付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
377	大巖寺小	中央区大巖寺町351-3付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
404	千草台東小	中央区東千葉3丁目 (ENEOS 殿台前十字路交差点)	交通量が非常に多く、歩車分離されていないため車両とのすれ違い等で危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	ガードパイプ	—	
476	生浜東小	中央区南生実町1285付近	車両の抜け道になっており、速度が上がりやすく、交通規則（制限速度）を守らない車が多く危険を感じる。	済	見守り活動の重点化 児童への交通安全教育	済	路面標示（注意喚起）	—	
477	生浜東小	中央区南生実町1935地付近	道が狭く、車両の抜け道となっており、交通規則（7-9時は進入禁止）を守らない車が多く、特に雨天時は交通量が増え危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
478	生浜東小	中央区生実町1575付近	車両の抜け道になっており、速度が上がりやすく、速度規制（30km）を守らない車が多く、危険を感じる。	済	児童への交通安全教育 家庭や地域への交通安全対策協力要請	済	ポストコーン	済	交通指導取締り
479	生浜東小	中央区生実町2081-1付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違いに危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	
480	生浜東小	中央区生実町1946付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違いに危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	

令和3年度 通学路交通安全対策箇所一覧表

令和5年3月31日時点

No	学校名	箇所名・住所	通学路の状況	学校関係者による対策		道路管理者による対策		交通管理者による対策	
				実施	対策内容	実施	対策内容	実施	対策内容
481	生浜東小	中央区生実町1647付近	歩車分離されておらず、車両とのすれ違いに危険を感じる。	済	児童への交通安全教育	済	路肩カラー化	—	