



令和8年8月千葉豪雨による亥鼻橋工事現場からの高圧ガスボンベの流出について

令和8年8月千葉豪雨の影響により、本市発注工事の施工現場が冠水し、高圧ガスボンベが流出したことをお知らせします。

流出したボンベを発見した場合は、触れたり移動させたりせず、また火気を近づけることなく、下記問い合わせ先までご連絡ください。

1 概要

本市が発注する「亥鼻橋架け替え工事」について、令和8年8月千葉豪雨の影響により、施工現場が冠水し、鋼材切断のための燃料として使用する高圧ガスボンベが流出しました。現場の状況から、流出したガスボンベは工事ヤード（工事資材置き場）内に留まっている可能性が高いと考えておりますが、現在、所在の確認には至っておりません。なお、現時点で人的被害および物的被害は確認されていません。

2 判明の経緯

令和8年8月15日 施工業者によりボンベ消失が発覚
18日 施工業者から市消防局および経済産業省へ報告
19日 経済産業省による公表
20日 市消防局ホームページにより公表

3 流出の可能性がある箇所

千葉市花見川区畑町地内ほか（亥鼻橋架け替え工事現場）
一級河川印旛放水路（花見川）



位置図

4 流出物

- ・酸素ボンベ 9本
- ・圧縮アセチレンガスボンベ 6本

5 流出物の危険性

ガス漏れによる引火、発見者が触れた際にけがをする恐れがあります。

6 今後の対応

洗掘された工事ヤード内の復旧を行い、ボンベなど資器材の捜索を行う。

7 問い合わせ先

- ・工事・ボンベ発見に関すること
建設局土木部土木保全課 043-245-5478



酸素ボンベ



圧縮アセチレンガスボンベ