


110 千葉市 花見川区 西の谷小学校校区 通学路対策箇所図



位置図



: 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉西警察署【警察】

<状況>

歩車道の分離が縁石のみとなっており危険



<対策前>



<対策後>


<対策メニュー>

路面標示(外側線・センターライン・スクールゾーン)の引き直し【道路】

路面標示(一時停止・横断歩道)の引き直し【警察】

<実施時期>

【道路】対策済 【警察】未定



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

<状況>

歩車道の分離が縁石のみとなっており危険



<対策前>



<対策後>

<対策メニュー>

路面標示(外側線・センターライン・スクールゾーン)の引き直し【道路】

路面標示(一時停止・横断歩道)の引き直し【警察】

<実施時期>

【道路】対策済 【警察】未定