


20 千葉市 花見川区 犢橋小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】



<状況>
通学児童が横断する交差点である。
(対策前)



(対策後)



<対策案>
歩道の整備【道路】
停止線の移設【警察】

<実施時期>
【道路】 平成28年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

