

# 21 千葉市 花見川区 横戸小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



:対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】

<状況>  
一部片側だけ歩道で、あとはなく危険。




<対策前>



<対策後>

<対策メニュー>  
路肩のカラー化【道路】  
横断歩道の設置【警察】  
<実施時期>  
【道路】 対策済  
【警察】 対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

<状況>  
自転車の通行、時期によって草が繁茂。



<状況写真>

<対策メニュー>  
適時 除草を行う。