


45 千葉市 花見川区 花見川第一小学校校区 通学路対策箇所図



位置図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】

<状況>

通学時間帯の交通量が多く、横断時に危険を感じる。横断歩道が薄くなっている。



<対策前>




<対策後>

<対策メニュー>

- 路面標示(減速ドット・ドット線)の設置【道路】
- 路面標示(中心線・外側線)の引き直し【道路】
- 横断歩道の引き直し【警察】

<実施時期>

- 【道路】対策済
- 【警察】対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」