


# 46 千葉市 花見川区 花見川第二小学校校区 通学路対策箇所図




- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
  - ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】



<状況>  
救急車がスピードを出すので危険



<対策前>



<対策メニュー>  
路面標示(横断歩道)の引き直し【警察】

<実施時期>  
【警察】未定

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」