

55 千葉市 中央区 生浜西小学校校区 通学路対策箇所図

位置図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉中央警察署【警察】

< 状況 > 信号機が設置されていない交差点であり、通学時間帯の交通が多く、横断時に危険

< 対策内容 >
児童への交通安全教育【学校】

< 状況 >
歩車分離されておらず危険

< 対策内容 >
横断歩道の復旧【交通】
< 対策時期 > 対策済み

< 状況 >
道が狭く、車両の抜け道となっているため危険

< 対策前 >

< 状況 > 歩車分離されておらず危険

< 対策内容 >
児童への交通安全教育【学校】

< 対策後 >

< 対策内容 >
踏切の前後に歩行者注意の路面標示を設置【道路】
< 対策時期 > 対策済み

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」