


# 58 千葉市 花見川区 花見川第三小学校校区 通学路対策箇所図



位置図



:対策箇所

## 対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】

## <状況>

歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。横断歩道が薄くなっている。



<対策前>



<対策後>

## <対策メニュー>

- 路肩のカラー化【道路】
- 路面標示「速度落せ」の設置【道路】
- 路面標示(スクールゾーン)・「学童注意」の引き直し【道路】
- 表層・上層路盤打替え、薄層カラー舗装(弁柄)の引き直し【道路】
- 横断歩道の引き直し【警察】

## <実施時期>

【道路】対策済 【警察】未定



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

## <状況>

歩道橋を降りた際に、自転車が安全を確認せず通行するため児童の歩行に危険を感じる。



<対策前>



<対策後>

## <対策メニュー>

- 車止めポスト・門型車止めの設置【道路】

## <実施時期>

【道路】対策済