


71 千葉市 若葉区 千城台東小学校校区 通学路対策箇所図



<状況>
歩道内に走行する自転車が多く、歩行者の妨げになっている

<対策内容>
自転車走行環境整備
(坂月町下田町線)【道路】

<実施時期> 中期

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」