



75 千葉市 稲毛区 小中台南小学校校区 対策箇所図

【対策検討メンバー】
 ・小学校
 ・道路管理者
 ・千葉西警察署



 : 要対策箇所



<現状>
 カーブで見通しが悪く、通過車両のスピードも速い



<対策前>



<対策後>

<対策メニュー>
 減速ドット設置 【道路】
 横断歩道等の引き直し 【警察】
 <実施時期>
 【道路】対策済 【警察】未定