


# 88 千葉市 緑区 誉田東小学校校区 通学路対策箇所図



## 対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉南警察署【警察】

<状況>  
見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる




<対策前>



<対策後>

<対策内容>  
交差点のカラー化・路面標示の更新【道路】  
<対策時期> 対策済



<状況>  
歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる



<対策前>



<対策後>

<対策内容>  
路肩のカラー化・路面標示の更新【道路】  
<対策時期> 対策済