




93 千葉市 若葉区 みつわ台南小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
 - ・地域住民
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉東警察署【警察】



<状況>
停止位置が交差点に近く、進入車両の進行が困難



(対策前)



(対策後)

<対策内容>
停止線位置変更 【警察】
スクールゾーン位置変更 【道路】

<実施時期> 対策済【道路】

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」