

# 9 千葉市 花見川区 検見川小学校校区 通学路対策箇所図



位置図



: 対策箇所

対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉西警察署【警察】



< 状況 >  
待機場所が混雑する。  
(対策前)



(対策後)



< 対策案 >  
薄層カラー舗装設置【道路】  
ストップマーク設置【道路】

< 実施時期 >  
【道路】平成28年3月

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

