


40 千葉市 稲毛区 千草台小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】

- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】
- ・千葉北警察署【警察】

＜状況＞
歩車分離されておらず、坂道やカーブで見通しの悪い道路のため、危険を感じる。
(対策前)



(対策後)

＜状況＞
路肩のカラー化、イメージハンプが消えかかっている。
(対策前)



(対策後)

＜対策案＞
路肩のカラー、イメージハンプ補修【道路】
＜実施時期＞ 【道路】 平成30年3月

＜対策案＞
センターライン消去、
外側線を狭める【道路】
＜実施時期＞
【道路】 平成30年度



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」