


# 110 千葉市 花見川区 西の谷小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉西警察署【警察】

<状況>  
道路幅が狭いが車の抜け道となっていて危険を感じる。

<対策前>

<対策後>

<対策案>  
交差点マーク、スクールゾーンの補修【道路】

<実施時期> 対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」