



# 6 千葉市 中央区 鶴沢小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所

- 対策検討メンバー〔実施主体〕
- ・教育委員会
  - ・小学校〔学校〕
  - ・道路管理者〔道路〕
  - ・千葉中央警察署〔警察〕



< 状況 >  
信号機がないため、渡りづらい



< 対策内容 >  
信号機設置の検討 [警察]

< 対策時期 >  
未定

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」