


# 土気町47号線の幅員

## 資料4

代表的な地点の写真


色	凡例 幅員
	2.5m以上
	2.0m以上2.5m未満
	1.5m以上2.0m未満
	1.0m以上1.5m未満
	1.0m以下
	歩道なし
	未舗装箇所



# 土気町47号線の切り下げ部

資料5

色	凡例 状況
■ (緑)	緩やかな切り下げ
■ (青)	急(1段)な切り下げ
■ (赤)	不要な切り下げ



写真は別紙を参照

土気町47号線の課題等



**路線全体の課題等**

- ・歩道が狭く歩きづらい
- ・勾配がある
- ・ガードレールがない
- ・車道も狭い
- ・標識が確認しづらい
- ・標識があり狭くなっている

**歩道がない箇所に対する課題等**

- ・土が邪魔をしている
- ・段差がある