



26  
27  
28  
29  
30

-30.64 14.38 30.38

極  
密

26.15	17	19	$\frac{14}{6}$	$\frac{50}{26}$
26.41				
27.15	17	18	$\frac{15}{7}$	$\frac{50}{27}$
27.42				
28.15	18	20	$\frac{12}{6}$	$\frac{50}{26}$
28.41				
29.15	17	20	$\frac{13}{5}$	$\frac{50}{25}$
29.40				
30.15	19	20	$\frac{11}{3}$	$\frac{50}{23}$
30.38				



Barcode-like markings on the right edge.

# ボーリング柱状図

調査名 千葉市花園公民館改築地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 2	調査位置	千葉市花園3丁目74番地の5他				北緯	
発注機関	千葉市役所	調査期間	平成 3年 5月22日 ~ 3年 5月24日				東経	
調査業者名		主任技師	現場代理人	コ ア 鑑定者		ボーリング責任者		
孔口標高	KBM +0.31m	角度	180°上 90° 180°下	方 向	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°		地盤公配	
総掘進長	30.41m	度	90°	向	水平		使用機種	
					試錐機	K R - 1 0 0	ハンマー 落印具	
					エンジン	N S - 7 5	ポンプ	



