

試錐No. 1

千葉県立いわが丘西小学校給食室増築地質調査委託 土質柱状図

報告用紙

調査場所 千葉県立いわが丘二丁目14番地

調査期間、昭和57年4月28日 ~ 57年4月30日

地点 No. 標高 M 孔内水位 10.75 M 調査員

会社名

土質柱状図					標準貫入試験					試験試料										
標尺	標高	深度	層厚	図表	土質名	色調	観察	相対密度	相対調度	資料番号	深度	N値	10cm毎の 打撃回数	10	20	30	採取方法	採取深度	回収比	
M	M	M	M								M	回/cm	cm	cm	cm			M		
1		1.50	1.50	X	粘土	暗灰	粘土混りローム 等々理立である。				1	6	2	2	2					
2				〰			1.50付近ローム層とわかる。				2	5	2	1	2					
3				〰	ローム	茶褐色	高植物混入。				3	46	11	11	24			TWS	3.00	
4		3.80	2.30								4	45	11	13	21				3.80	
5							色調化弱く 有植物混入。				5	48	11	12	25					
6							微細砂多量含む。				6	48	13	15	20					
7											7	40	12	14	14					
8											8	45	14	15	16					
9											9	43	13	15	15					
10											10	50	20	20	30					
11							微細砂を所々含む。				11	50	27	13	20	17				
12							雲母混入。				12	46	12	17	17					
13											13	50	25	18	22	10				
14							色調化弱く 粘土を所々含む。				14	49	13	18	18					
15											15	50	24	15	20	15				
16											16	50	22	20	28					
17							貝殻を所々混入。				17	50	22	20	24	6				
18											18	50	22	20	26	4				
19											19	50	15	28	22	5				
20		30.50	2.50		細砂	褐色					20	50	20	18	32					
21											21	50	20	18	32					