

令和3年11月16日  
千葉県環境局資源循環部  
廃棄物施設維持課

## 令和3年10月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和3年10月の進捗状況及び11月の作業予定について報告します。

### 1 10月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（10月実績）は別紙のとおりです。

- (1) 土留工（ヤード造成）（クリーンセンター・公道部）
  - ・ 仮囲い (作業状況写真 撮影項目1～2)
  - ・ 既設管試掘・撤去 (作業状況写真 撮影項目4)
  - ・ 外構・構造物撤去 (作業状況写真 撮影項目6)
  - ・ 整地、鉄板敷 (作業状況写真 撮影項目7)
- (2) 土留工（ヤード造成）（隣接駐車場内）
  - ・ 隣接駐車場内仮囲い (作業状況写真 撮影項目3)
  - ・ 点検ピット位置埋設設備調査
- (3) 土留工（立坑・点検ピット構築）
  - ・ 共同溝探查ボーリング (作業状況写真 撮影項目5)
  - ・ 鋼矢板打設工 (作業状況写真 撮影項目8～9)

### 2 11月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（11月予定）は別紙のとおりです。

- (1) 土留工（ヤード造成）（クリーンセンター・公道部）
  - ・ クリーンセンター内 污水管、雨水管 切回し
  - ・ 点検ピット部鋼矢板圧入、親杭H鋼打設、覆工板設置
  - ・ 点検ピット位置廃止管撤去、廃止ケーブル撤去
  - ・ 一次掘削

以 上



【作業状況写真】



撮影項目 1  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工(ヤード造成)  
 クリーンセンター・公道部  
 仮囲い  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 2  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工(ヤード造成)  
 クリーンセンター・公道部  
 仮囲い  
 (工事概要図※1)  
 (工程表※1)



撮影項目 3  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工(ヤード造成)  
 隣接駐車場内  
 仮囲い  
 (工事概要図※5)  
 (工程表※5)



撮影項目 4  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工(ヤード造成)  
 クリーンセンター・公道部  
 既設管試掘・撤去  
 (工程表※4)



撮影項目 5  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工  
 (立坑・点検ピット構築)  
 共同溝探査ボーリング  
 (工程表※6)



撮影項目 6  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工(ヤード造成)  
 クリーンセンター・公道部  
 外構・構造物撤去  
 (工事概要図※2)  
 (工程表※2)



撮影項目 7  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工(ヤード造成)  
 クリーンセンター・公道部  
 鉄板敷  
 (工程表※3)




撮影項目 8  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工  
 (立坑・点検ピット構築)  
 鋼矢板打設状況  
 (工事概要図※7)  
 (工程表※7)

工事名 橋梁部心機要物空架撤去システムこみ輸送管理回業務委託  
 工種 土留め工 測点 No.1ピット  
 鋼矢板圧入工 (ジェット併用工法)  
 施工状況  
 JFEエンジニアリング株式会社



撮影項目 9  
 令和3年10月度  
 履行報告  
 土留工  
 (立坑・点検ピット構築)  
 鋼矢板打設状況  
 (工事概要図※7)  
 (工程表※7)

工事名 橋梁部心機要物空架撤去システムこみ輸送管理回業務委託  
 工種 土留め工 測点 No.1ピット  
 鋼矢板圧入工 (ジェット併用工法)  
 施工状況  
 JFEエンジニアリング株式会社



## 1. 工事概要図