






# 長沼地区観測井維持管理調査の濃度経年変化について







(傍聴者用)





参考資料6



### 長沼町 1 観測井





## 長沼町 2 観測井





2-1-1及び2-1-2について

これらの観測井は、揚水曝気施設の揚水井を利用して。2-1-1は処理前の原水、2-1-2は処理水を分析。平成21年度途中から施設が稼働停止のため試料未採取。

### 長沼原町観測井

