

幕張勤労市民プラザ 修繕履歴一覧

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H18.5.24	<陶芸窯>断線、接続。 ⇒大築窯炉工業にて扉部ヒーター交換	指定管理者	46,410
H18.6.16	トレーニングルーム<ステアマスター4000PT> コントロールパネルエラー表示 ⇒中古のコントロールパネル取り寄せ	指定管理者	14,280
H18.6.16	トレーニングルーム<コンディショニングローラー>カバー破れ ⇒カバー交換	指定管理者	17,850
H18.6.28	トレーニングルーム<血圧計>圧迫不良 ⇒スイス通信システム引き取り修繕	指定管理者	5,775
H18.7.4	<ロビー天井ダウンライト>交換	指定管理者	9,360
H18.6.11	<女子更衣室ブラインド>ロープ取り換え	指定管理者	54,400
H18.7.16	<男子更衣室シャワー>温水停止。 ⇒ファン・作動基盤の交換（パロマ）	指定管理者	25,200
H18.7.29	2F教養文化室<ファンコイルドレンパン>水溢れる。 ⇒ロスナイフィルター清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H18.9.13	<ランニングマシン>スピード加速ボタン破損 キャットアイによるボタン・基盤交換	指定管理者	21,330
H18.9.21	トレーニング<ステアマスター>異音。 ⇒セノーメンテナンス。ドライブハブASSY,ハブチェーン、ポリビニルベルト交換	指定管理者	95,424
H18.10.3	トレーニング<ベルトバイブレーター>ベルト交換	指定管理者	35,500
H18.10.2	屋上<冷却塔NO.2> ボールタップ不具合による止水不良 ⇒ボールタップ中古品と交換	指定管理者	不明（修繕費）
H18.10.3	1F男子トイレ小便器 止水不良 ⇒センサー・電磁弁の交換	指定管理者	20,300
H18.12.1	各場所蛍光灯不良。⇒管球交換	指定管理者	67,950
H18.12.1	<2F男子トイレ小便器> 止水不良。 ⇒センサー、バルブ、コントローラー交換	指定管理者	47,000
H18.12.1	正面自動扉、アプローチ照明交換	指定管理者	18,000
H19.1.8	1F女子更衣室蛍光灯安定器 交換	指定管理者	10,500
H19.1.22	<1F女子シャワー室> 取付具ゆるみ	指定管理者	2,500
H19.1.22	1F女子トイレ扉の鍵 ビス等交換	指定管理者	1,500
H19.1.22	1F男子シャワー室 漏水	指定管理者	不明（修繕費）
H19.1.17	1F 職業技能室安定器交換	指定管理者	10,500
H19.2.3	1F女子シャワー室シャワー取り付け具、コーキング修理	指定管理者	500
H19.2.13	体育館1階、中段管球交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H19.2.13	事務室内電器給湯器 ポールタップ、給水管、ソケット等	指定管理者	13,650
H19.2.15	風除湿室ダウンライト 安定器交換	指定管理者	1,500
H19.2.20	女子シャワー室 壁面コーキング修繕	指定管理者	500
H19.2.22	1,2階男子トイレSK室扉 眺番不良 部品調整	指定管理者	500
H19.2.28	1F裏通用口扉 異音 鍵専用材塗布	指定管理者	1,000
H19.3.8	視聴覚室 天板付き座椅子 ビス交換	指定管理者	600
H19.3.14	事務室パッケージ空調室内機 エラー ⇒基盤部品交換	指定管理者	20,000
H19.3.18	駐車場投影機修繕	千葉市	774,375
H19.3.21	女子シャワー室 壁面コーキング修繕	指定管理者	500
H19.3.27	1,2階女子トイレSK室扉 眺番不良 部品調整	指定管理者	500
H19.3.31	体育館バスケットゴール修繕	千葉市	997,500
H19.4.10	1,2階女子トイレブース扉 鍵不良	指定管理者	600
H19.4.11	1階裏通用口出入口ドア 異音	指定管理者	1,000
H19.4.18	トレーニング室トレッドミル ⇒ドライブモーター、テンションプーリー、タイミングベルト交換調整 キャットアイ（株）		70,320
H19.5.16	体育館出入口、避難誘導表示灯パネル交換	指定管理者	8,500
H19.5.24	本棟屋上冷却塔NO1散水ポンプ 作動不良 ⇒分解清掃、潤滑剤添付	指定管理者	1,000
H19.6.14	本館屋上冷却塔 清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H19.6.25	建物外周低木植木剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H19.7.31	本館屋上冷却塔 使用中間期水質検査サンプリング、清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H19.8.4	本館屋上冷却塔 清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H19.8.13	体育館ランニングコース用照明5か所 オートリフターによる管球交換、清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H19.8.22	2F多目的ホールスクリーン	指定管理者	不明（修繕費）
H19.8.31	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.8.30	トレーニング室ベンチプレス ワイヤ等交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	18,160
H19.9.4	体育館中断遮光カーテン ビス固定作業	指定管理者	1,580
H19.9.6	1F男子小便器流水不良 ⇒光電コントローラー交換	指定管理者	22,880
H19.9.14	1F男子更衣室ブラインド ⇒ロープ交換。（株）三葉ハウジング	指定管理者	30,450
H19.10.4	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.10.9	焼窯室 安定器交換	指定管理者	10,500
H19.10.11	トレーニング室 ステアマスター分解注油。	指定管理者	6,880
H19.10.12	教養文化室NO1,2 障子張り替え	指定管理者	4500

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H19.10.24	屋上冷却塔 定期水質検査のためのサンプリング、清掃 東西化学産業（株）	指定管理者	不明（修繕費）
H19.10.30	屋上冷却塔 排水後養生清掃等	指定管理者	不明（修繕費）
H19.11.4	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.11.19	防火戸 煙感知器誤作動 ⇒交換	指定管理者	21,000
H19.11.19	トレーニング室 ステアマスター劣化による異音 ⇒駆動チェーン分解、注油	指定管理者	不明（修繕費）
H19.11.13	体育館 遮光カーテンレール 調整	指定管理者	2,500
H19.12.18	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H19.12.8	1F給水機 動作不良 分解洗浄	指定管理者	不明（修繕費）
H19.12.8	トレーニング室 エアロバイクバッテリー交換	指定管理者	7,500
H19.12.10	1Fホール照明。 2分割点灯方式に変更。草野電器（株）	指定管理者	179,900
H19.12.11	正面出入口、車道用ゲート固定止め ⇒溶接修繕 山葉ハウジング（株）	指定管理者	38,000
H20.1.4	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H20.1.6	体育館1Fカーテン、ネット経年劣化 交換。	指定管理者	不明（修繕費）
H20.1.7	蛍光灯不良 安定器、管球交換	指定管理者	9,500
H20.1.11	第2会議室 椅子ビス調整	指定管理者	不明（修繕費）
H20.1.20	バスケットゴールネット補修	指定管理者	不明（修繕費）
H20.2.3	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H20.2.4	1F男子便所ブース扉鍵 ビス取付	指定管理者	不明（修繕費）
H20.2.9	トレーニング室 血圧計 電池交換	指定管理者	1,500
H20.2.21	トレーニング室 エアロバイクNO.3 クランク軸調整、チェーン、ギアクランク交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	32,980
H20.3.3	植栽剪定全般	指定管理者	不明（修繕費）
H20.3.4	1,2階誘導灯非常用蓄電池2か所 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H20.3.10	トレーニング室 機器7台ワイヤー交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	62,286
H20.3.10	昇降バスケット点検、バスケットゴールネット交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	113,694
H20.3.10	裏側駐車場街灯増設 屋上から投光器3台設置。 草野電器	指定管理者	720,000
H20.3.28	1F男子便所小便器流水不良 光電コントローラー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H20.3.28	2F男子便所排水不良 異物除去	指定管理者	不明（修繕費）
H20.4.4	トレーニング ステアマスターNO1 ドライブハブASSY交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	97,860
H20.4.14	1F男女手拭き用乾燥機設置 草野電器（株）	指定管理者	227,000
H20.4.14	体育館天井灯 交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H20.4.27	冷温水発生機冷房切り替え作業 固着ロック修繕交換 川重冷熱（株）との調整	指定管理者	不明（修繕費）
H20.5.12	体育館中段コーナーライト安定器交換6か所 草野電器（株）	指定管理者	84,800
H20.5.12	多目的ホール ピアノ調律 河合楽器	指定管理者	11,000
H20.5.23	冷却塔NO1 漏電 散水ポンプ交換 川重冷熱（株）	指定管理者	282,600
H20.6.16	トレーニング機器 ラットプル ワイヤ交換	指定管理者	8,500
H20.6.20	電気窯 炉ニクロム線交換ブロック補修 大築窯炉工業	指定管理者	308,700
H20.8.21	文化室FCU排水管改良	指定管理者	4,200
H20.8.11	正面玄関外階段タイル セメント取付	指定管理者	1,500
H20.8.22	電気窯室 換気扇吊りアンカー増設 草野電器（株）	指定管理者	75,600
H20.8.30	教養文化室 天井ボード張替え 山葉ハウジング	指定管理者	422,210
H20.9.3	トレーニング室養生マット セノーメンテナンス	指定管理者	393,708
H20.9.18	体育館下段窓開閉アーム 小西硝子店	指定管理者	31,000
H20.10.14	トレーニング室ブラインド交換 山葉ハウジング	指定管理者	159,000
H20.10.16	事務室電話増設 神田通信機（株）	指定管理者	15,000
H20.11.7	陶芸窯修繕（ヒーター線、煉瓦修理扉ファイバー張り替え等）	千葉市	2,462,250
H20.11.10	1F機械室漏水対策防除工事 山葉ハウジング	指定管理者	112,000
H20.11.10	植栽剪定 千葉グリーンサービス	指定管理者	220,000
H20.12.8	トレーニング室全機種 点検、部品交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	41,420
H20.12.8	2F共用部ホール天井照明 安定器交換 草野電器（株）	指定管理者	131,000
H20.12.15	公衆電話調整修理	千葉市	4,725
H21.1.10	屋根塗装工事	千葉市	5,313,000
H21.1.13	1,2F飲水機交換 草野電器（株）	指定管理者	253,000
H21.1.22	職業技能室 ろくろ1台購入	指定管理者	140,000
H21.2.9	体育館天井照明、中段コーナー照明	指定管理者	90,000
H21.3.2	トレーニング室 トレットミル 基盤、スイッチ交換 キャットアイ（株）	指定管理者	57,190
H21.3.11	1F機械室天井 ガス警報器更新工事 防災技術センター	指定管理者	130,000
H21.4.13	体育館2Fカーテン補強修繕 ホウトク（株）	指定管理者	300,000
H21.4.13	トレーニング室器具 部品交換 セノーメンテナンス（株）	指定管理者	202,040
H21.4.13	歩道植栽 千葉グリーンサービス	指定管理者	200,000
H21.4.16	トレーニング室器具 トレッドミル ベルト、ドライブモーター交換 キャットアイ（株）	指定管理者	100,310
H21.4.27	冷温水発生機冷房切替作業一式 川重冷熱（株）	指定管理者	434,000
H21.5.11	体育館1Fカーテン補強修繕 ホウトク（株）	指定管理者	300,000

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H21.5.16	トレーニング室 アブドミナル 部品交換 セノーメンテナ ス（株）	指定管理者	130,000
H21.5.20	植栽 アーネスト（株）	指定管理者	285,000
H21.7.1	植栽 千葉グリーンサービス	指定管理者	250,000
H21.7.1	多目的室カーテン補強修繕 ホウトク（株）	指定管理者	310,000
H21.7.6	冷温水発生機点検作業 川重冷熱（株）	指定管理者	217,000
H21.10.13	植栽 千葉グリーンサービス	指定管理者	250,000
H21.10.13	外灯、看板照明器具交換 草野電器（株）	指定管理者	73,600
H21.11.6	冷温水発生機冷房切替作業一式 川重冷熱（株）	指定管理者	217,000
H21.11.9	トレーニング室 摩耗部品交換	指定管理者	103,720
H22.1.15	電気室防火用大型消火器 防災技術センター	指定管理者	50,000
H22.1.19	冷温水発生機冷房切替作業一式 川重冷熱（株）	指定管理者	217,000
H22.3.12	本館街灯箇所非常灯蓄電池交換、点検 パナソニック製	指定管理者	581,786
H22.3.15	特殊建築物定期調査 点検報告 山葉ハウジング	指定管理者	162,000
H22.4.12	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H22.4.1	本館 敷地内植栽剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H22.4.1	多目的ホール 音響装置、無線マイクチューナー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H22.4.12	第2会議室 全面ブラインド交換	指定管理者	89,500
H22.4.12	本館 敷地内植栽剪定（外注作業）	指定管理者	250,000
H22.4.12	本館 非常灯蓄電池交換、器具調整清掃、点灯確認、点検実施	指定管理者	19,304
H22.4.12	体育館 天井照明管球交換、器具調整掃除、点灯確認、点検実施	指定管理者	不明（修繕費）
H22.4.23	本館2階 トレーニング器具、トレッドレグプレス、シート フレーム経年劣化摩耗に伴う予防保全、部品交換修繕（外注 作業）	指定管理者	124,000
H22.4.23	本館2階 引き戸用障子補修（部分切り張り）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.5.10	1階電気窯室 電気窯内錆び落とし清掃、電動ろくろ掃除	指定管理者	不明（修繕費）
H22.5.10~30	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.5.4~14	冷温水発生機冷房切替作業（外注作業）	指定管理者	217,000
H22.5.10	本館2階 天井ホール照明安定器交換（2か所）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.5.10	トレーニング室 窓ロック交換	指定管理者	101,000
H22.5.10	本館 配管排水機能維持（全排水下水管、高圧洗浄作業）	指定管理者	120,000
H22.5.10	体育館 天井照明管球交換、器具調整掃除、点灯確認、点検実施	指定管理者	不明（修繕費）
H22.5.10	風除室 軒下照明器具、その他照明器具交換	指定管理者	89,300
H22.5.10~22	本館1・2階 防火戸用煙感知器交換	指定管理者	60,000
H22.6.7~23	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H22.6.2~15	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り、低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.6.14~15	本館 敷地内植栽剪定（除草、高木・低木剪定）（外注作業）	指定管理者	250,000
H22.6.9	本館1階 事務室 出入口ドアノブ調整（外注作業）	指定管理者	5,000
H22.6.14	本館2階 トレーニング室 ベンチプレスワイヤー交換	指定管理者	8,000

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H22.6.14	西側排水桝 汚泥収集作業（外注）	指定管理者	60,000
H22.6.21～23	本館2階 男子トイレ 小便器排水止水不良に伴う部品交換	指定管理者	20,000
H22.6.14～17	体育館 天井照明管球交換、器具調整掃除、点灯確認、点検実施	指定管理者	不明（修繕費）
H22.6.23	電気ろくろ調整点検	指定管理者	不明（修繕費）
H22.6.27～28	本館 各水栓設備節水器取付交換作業	指定管理者	25,000
H22.7.6～7.14	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H22.7～25	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.7.6	本館2階 男子トイレ 小便器排水止水不良に伴う部品交換	指定管理者	20,000
H22.7.6	電気ろくろ修理（2台故障、部品集約させ1台復旧）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.7.8	体育館 音響装置部品交換（外注作業）	指定管理者	55,000
H22.8.2～9	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H22.8.5～8.28	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.8.9～8.10	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）（外注作業）	指定管理者	250,000
H22.8.2	電動ろくろ修繕（外注作業）	指定管理者	19,805
H22.8.17	体育館2階 トレーニング室 トレッドミル修繕（外注作業）	指定管理者	84,020
H22.8.9	本館1階 男子トイレ 小便器止水不良に伴う部品交換	指定管理者	2,000
H22.8.9	文化棟1階 防煙垂れ壁のスクリーン開閉器、巻き上げワイヤー交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.8.25	文化棟1階 創作室 照明器具安定器交換	指定管理者	不明（修繕費）
H22.8.26	文化棟1階 シャワー室 扉交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.8.31	文化棟2階 エレベーター停電管制バッテリー交換（外注作業）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.9.9～13	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃、部品交換オーバーホール	指定管理者	7,000
H22.9.2～29	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.9.13～14	電気窯室 電気窯内炉壁交換	指定管理者	不明（修繕費）
H22.9.25	電気窯室 外窓開閉アーム不良に伴う点検・調整	指定管理者	不明（修繕費）
H22.10.8～18	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H22.10.5～27	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.10.6	本館1階 第1会議室 出入口ドアノブ修繕（（ドアノブ締め増し））	指定管理者	不明（修繕費）
H22.10.12	体育館 天井照明管球交換、器具調整掃除、点灯確認、点検実施	指定管理者	不明（修繕費）
H22.10.23～24	冷温水発生機暖房切替作業（外注作業）	指定管理者	217,000
H22.10.23	本館2階 多目的ホール前側調光室 出入口ドアノブ修繕（ドアノブ締め増し）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.10.23	本館2階 特別会議室 専用机荷物置き棚板修繕（ビス止め）	指定管理者	650
H22.10.28	本館1階 自動販売機前壁面 幅木破損に伴う調整加工、貼付け	指定管理者	350
H22.10.29	電動ろくろ分解清掃調整	指定管理者	不明（修繕費）
H22.11.8	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H22.11.1～22	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.11.8	本館1階棟、体育館棟継手部（建築）防水修繕（防水パテ、止水モルタル固持による止水処置）	指定管理者	3,000
H22.11.8	体育館 天井照明管球交換、器具調整掃除、点灯確認、点検実施	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H22.11.15	本館2階 男子トイレ 小便器止水不良に伴う部品交換	指定管理者	25,000
H22.11.15	本館1階 女子洗面台 止水レバーハンドル修繕（増し締め）	指定管理者	500
H22.11.8～24	正面玄関側外看板 点灯修繕、表示板破損に伴う交換（外注作業）	指定管理者	74,700
H22.11.26	体育館2階 遮光カーテンレール補修（レールピン加工調整）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.6～29	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.1～29	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.6	電動ろくろコンセント断線に伴う部品交換	指定管理者	不明（修繕費）
H22.12.13	本館2階 特別会議室 天井照明安定器交換	指定管理者	15,000
H22.12.29	2階教養文化室 障子破れ補修（部分切り張り）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.1.11～31	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H23.1.5～31	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.1.11	本館1階ロビー 天井照明安定器交換、管球交換	指定管理者	15,000
H23.1.13	本館裏側出入口 ドア補修（ビス穴調整、加工取付）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.1.13	電気窯室 開閉アーム不良に伴う仮ビス固定	指定管理者	不明（修繕費）
H23.1.21	2階第2会議室 遮光ブラインド補修	指定管理者	不明（修繕費）
H23.2.14～28	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H23.2.1～18	本館 敷地内植栽剪定（雑草取り）（低木剪定）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.2.6	2階 第2会議室 椅子2脚不良に伴う部品加工調整	指定管理者	不明（修繕費）
H23.2.9～14	本館1階西側通用口非常灯、2階多目的ホール誘導灯蓄電池 交換	指定管理者	22,963
H23.2.16	2階 第2会議室 遮光ブラインド補修	指定管理者	不明（修繕費）
H23.3.11～21	電気窯室 電気窯内さび落とし清掃、電動ろくろ清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H23.3.11～数日	東日本大震災により破損した天井ボード補修、ガス復旧 等	指定管理者	不明（修繕費）
H23.5.15	1F・2F男子トイレ入口 壁面補修（コーナーカバー貼付け）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.5.18	1F自動販売機コーナー 壁面補修（アクリル板貼付け）	指定管理者	2,500
H23.5.28	1F焼窯準備室前台車置き場前 壁面補修（アクリル板貼付け）	指定管理者	2,635
H23.6.1	正面玄関階段 タイル補修	指定管理者	850
H23.6.2	1F女子トイレ 和式便器臭気対策（コーキング材にて補修）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.6.16	屋上冷却塔内 ポールタップ交換	指定管理者	3,360
H23.6.26	男子更衣室入口 壁面補修（アクリル板貼付け）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.7.9	駐車場側エントランス脇 屋内コンセント修理	指定管理者	不明（修繕費）
H23.7.11	男女更衣室内シャワー 天井・床面の薬剤洗浄（黒カビ除去）	指定管理者	不明（修繕費）
H23.7.12	多目的ホール冷暖房用インバーター修繕	千葉市	152,250
H23.7.16	1F女子トイレ 左入り口側便器 漏水に伴うフラッシュレバー交換	指定管理者	3,517
H23.7.21	2F男子トイレ 天井ダクト破損に伴う天井ボード交換	指定管理者	1,150
H23.8.6	1F身障者用トイレ 便器の流水不良に伴うバキュームプレーカー交換	指定管理者	2,730
H23.8.25	1F女子トイレ 左入り口側便器 便器詰まりに伴うピストンバルブ交換	指定管理者	7,140
H23.9.4	正面エントランス アプローチ部分屋根剥離に伴うビス止め	指定管理者	不明（修繕費）
H23.9.28	職業技能講習室 電動ろくろ コンセント、アースプラグ交換	指定管理者	670
H23.9.14	駐車場側エントランス ドアバー撤去	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H23.10.11	アリーナ 1 F 壁面 非常用誘導灯破損防止ガード交換	指定管理者	不明（修繕費）
H23.10.11	男子更衣室 シャワー室 壁面補修（セメント補修）	指定管理者	609
H23.12.2	トレーニング室 エアロバイク 充電バッテリー交換、心拍数計測用イヤースセンサージャック交換	指定管理者	56,700
H23.12.28	職業技能講習室 電動ろくろ Vベルト交換	指定管理者	1,960
H24.2.1	トレーニング室 ベンチプレス ワイヤ交換	指定管理者	7,560
H24.2.16	2 F 男子トイレ洗面台 排水管漏水に伴うPトラップ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.3.1	2 F 男子トイレ 和式便器 流水不良に伴うピストンバルブ交換	指定管理者	6,576
H24.3.5	施設入り口玄関ドアハンドル交換	千葉市	75,495
H24.3.12	女子更衣室 天井漏水に伴う防水テープ・ビニールテープ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.3.16	陶芸窯準備室 陶芸窯台座スポンジ部分剥離に伴う特殊セメント補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.3.30	裏玄関 漏水に伴う白セメント補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.4.8	正面玄関入口 掲示板 清掃補修（ベニヤ板、発砲スチロール使用）	指定管理者	1,865
H24.4.16	アリーナ バレーボール用支柱差込口 カバー破損に伴うテープ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.4.24	トレーニング室 コードレスエアロバイク サドル交換	指定管理者	19,005
H24.4.26	屋外ルーフ清掃点検	指定管理者	不明（修繕費）
H24.4.30	陶芸窯準備室 扉内壁部剥離に伴う補修（耐火用セメダイン使用）	指定管理者	880
H24.5.8	多目的ホール 中央間仕切り テープ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.14	トレーニング室 ステアマスター交換（長沼原勤労市民プラザから借受）	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.14	トレーニング室 ランニングマシン 配線調整	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.14	アリーナ バスケットゴール板ネット交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.5.29	トレーニング室 ステアマスター ドライブハブ、ドライブチェーン交換（外注作業）	指定管理者	99,750
H24.5.29	トレーニング室 ラットプル ワイヤ交換（外注作業）	指定管理者	7,896
H24.6.27	1 F 男子トイレ 小便器 流水不良に伴うピストンバルブキット交換（外注作業）	指定管理者	53,235
H24.6.30	2 F 女子トイレ 洋式便器 流水不良に伴うピストンバルブ交換	指定管理者	6,795
H24.8.13	2 F 女子トイレ 洋式便器 壁部補修（白セメント補修）	指定管理者	不明（修繕費）
H24.9.10	男女更衣室 男女シャワー ガス給湯器、シャワーホース交換（外注作業）	千葉市	451,500
H24.9.12	屋外 案内板（立て看板）シート張替え（外注作業）	指定管理者	61,425
H24.10.30	機械室 冷房用ドレン排水用ホース取付	指定管理者	不明（修繕費）
H24.10.13~21	屋外 除草、植込剪定	指定管理者	不明（修繕費）
H24.11.12	アリーナ 蛍光灯、電球交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.11.12	職業技能講習室 水栓コマ交換	指定管理者	810
H24.11.17	事務室 受付窓分解修理（開閉不良に伴い注油）	指定管理者	不明（修繕費）
H24.11.20	トレーニング室 ウォータークーラー排水管脱着詰り除去	指定管理者	不明（修繕費）
H24.12.6	多目的ホール 蛍光灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.12.10	トレーニング室 蛍光灯交換	指定管理者	不明（修繕費）
H24.12.10	トレーニング室 排気口清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H24.12.10	職業技能講習室 給水栓交換	指定管理者	1,380
H25.1.9	正面玄関 入口階段補修（白セメント補修）	指定管理者	不明（修繕費）



実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H25.2.11	多目的ホール ステージ床スカート破損に伴うタッカー修理	指定管理者	不明（修繕費）
H25.2.18	アリーナ バレーボール用支柱差込口補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.2.21	焼窯準備室 陶芸窯内外 耐熱塗装	指定管理者	676
H25.3.18	教養文化室 障子修理（部分切り張り）	指定管理者	不明（修繕費）
H25.3.18	多目的ホール カーテン補修（レール取付）	指定管理者	不明（修繕費）
H25.4.15	1F女子トイレ和式便器回りコーキング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.4.18	トレーニング室ショルダープレスワイヤー交換	指定管理者	7,700
H25.5.13	体育館 バレーボール用支柱差込口部の床板補修、金具取付	指定管理者	不明（修繕費）
H25.5.13	トレーニング室バックエクステンション背中部あてマット破損部縫合補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.5.13	トレーニング室筋トレマシンワイヤー交換、エアロバイク用サドル交換	指定管理者	97,377
H25.5.22	体育館 卓球台ボルト交換	指定管理者	不明（修繕費）
H25.5.30	陶芸窯扉内壁部剥離補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.6.11	陶芸窯内部天井壁面部剥離補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.6.14	トレーニング室ステアマスターグリップカバー剥離補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.6.27	正面玄関門扉フェンスレール補修（脱輪、ハンマーで固定）	指定管理者	不明（修繕費）
H25.7.1	男子更衣室シャワー室カーテンレール腐食部補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.7.8	体育館 バレーボール用支柱差込口金具交換修理	指定管理者	47,670
H25.7.17	トレーニング室ショルダープレスアーム部交換	指定管理者	183,750
H25.7.18	機械室インバーター防水用カバー取付	指定管理者	不明（修繕費）
H25.7.21	トレーニング室レッグエクステンション足パッド交換	指定管理者	22,890
H25.7.25	トレーニング室ベンチプレスワイヤー交換	指定管理者	6,510
H25.8.28	トレーニング室バックエクステンションパッド用プラスチックワッシャー取付	指定管理者	不明（修繕費）
H25.9.3	多目的ホール演台下部ビス止め補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.9.13	トレーニング室ラットプルパッド交換	指定管理者	26,880
H25.9.22	中央階段下部穿孔箇所コーキング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.10.20	トレーニング室天井部雨漏り箇所に板取付	指定管理者	不明（修繕費）
H25.10.31	電動ろくろ漏水箇所テープ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H25.10.31	陶芸窯扉内側スポンジ取付	指定管理者	不明（修繕費）
H25.12.2	視聴覚室西側扉ドアクローサー交換	指定管理者	9,870
H25.12.6	1F男子トイレ洗面台排水管用Sトラップ交換取付	指定管理者	5,838
H26.1.10	電動ろくろ配線・コンセント交換	指定管理者	2,450
H26.1.22	第1会議室室内ブラインド補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.2.26	トレーニング室トレッドミル右側ステップ再取り付け	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H26.2.26	トレーニング室アブドミナルアームシャフト補修（ワッシャー取付、ボルト交換）	指定管理者	不明（修繕費）
H26.3.10	シャワーヘッド取付器具交換	指定管理者	不明（修繕費）
H26.4.5	トレーニング室ラットプルワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H26.4.11	受水槽通気口防虫網		不明（修繕費）
H26.4.17	男子トイレ鍵受け側位置調整	指定管理者	不明（修繕費）
H26.4.19	男子トイレ鍵受け側位置調整	指定管理者	不明（修繕費）
H26.4.25	多目的ホール机脚部ネジ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.5.7	冷却塔点検扉修理（取手部分穿孔箇所アルミ板補強、取手部分打掛取付け）	指定管理者	1,516
H26.5.14	冷却水用膨張タンク通気管腐食部補修、電極用カバー取付	指定管理者	858
H26.5.17	冷却塔ファン用ベルト交換	指定管理者	4,478
H26.5.24	陶芸窯ニクロム線交換	指定管理者	615,600
H26.6.12	トレーニング室ベルトバイブレータステップゴムシート貼り直し修繕	指定管理者	不明（修繕費）
H26.6.17	ミーティング室エアコン風量切替器取付枠・プレート交換	指定管理者	不明（修繕費）
H26.6.26	多目的ホール直上屋根トタン板接合部シーラント補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.6.27	トレーニング室エアロバイク更新	指定管理者	203,472
H26.7.5	多目的ホール直上屋根棒屋根棒部シーラント補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.7.8	体育館屋上水切接合部腐食箇所シーラント補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.7.14	体育館照明交換（水銀灯→LED）	指定管理者	不明（修繕費）
H26.7.11	2F男女トイレ送風機モーター交換	指定管理者	183,600
H26.7.31	1F、2F男子トイレ壁面タイル浮き箇所シーラント補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.9.18	職業技能講習室流し台ステンレス部剥離補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.10.14	トレーニング室エアロバイク交換	指定管理者	203,472
H26.10.30	トレーニング室トレッドミル走行ベルト交換	千葉市	75,232
H26.11.1	アリーナ倉庫内ルーフトレーン配管腐食補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.11.7	電話設備取り付け	千葉市	864000
H26.11.10	裏玄関ドアフレーム歪み補修	指定管理者	不明（修繕費）
H26.11.25	トレーニング室エアロバイク2台交換	指定管理者	399,600
H26.12.23	アリーナバレーボール支柱ネジ欠損補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.1.20	トレーニング室レッグカールマシンパッド補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.1.30	アリーナバレーボールネット用アンテナ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.2.8	正面入口アーケード柱根本コーキング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.2.9	男女更衣室ドア塗装・錆止め	指定管理者	不明（修繕費）
H27.2.13	教養文化室障子張り替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.9	クーリングタワーポンプ交換	指定管理者	335,880
H27.3.9	トレーニング室筋トレマシン錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.9	焼窯準備室扉の錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H27.3.12	正面入口看板錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.15	正面入口アーケード錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.17	駐車場側入口アーケード錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.25	正面玄関階段ステップタイル浮き補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.27	駐車場外灯柱錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.28	教養文化室入口下駄箱クロス張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.3.30	アリーナバレーボール・バドミントン支柱の塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.4.5	電気窯壁面腐食部の塗装補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.4.26	屋上冷却塔の電源追加工事	指定管理者	不明（修繕費）
H27.4.27	正面玄関風除室屋内側上部壁面塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.5.7	体育館卓球台脚部金具劣化による破損修復	指定管理者	不明（修繕費）
H27.5.22	駐車場外灯支柱・職業技能室扉の錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.5.27	トレーニング室天井裏雨樋設置	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.7	事務所受付カウンター・視聴覚室扉錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.11	トレーニングマシンシート張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.15	駐輪場コンクリート壁の高圧洗浄・塗装、屋根塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.6.26	室内各部屋扉錆落とし、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.7.1	トレーニングマシンシート張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.7.10	エントランス階段鉄部錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.7.22	トレーニングマシンシート張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.8.11	トレーニングマシン グリップ張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.8.16	男子更衣室排水管ステッキ部分交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.9.4	正面スロープ床のタイル浮き箇所張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.9.8	第1会議室室内椅子背もたれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.9.21	正面玄関床タイル剥がれ箇所補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.9.24	1F・2F男子トイレ小便器フラッシュバルブ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.8	トレーニング室トレッドミル操作パネル交換	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.21	第1会議室室内椅子シート張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.10.30	多目的ホールマイクシステム修理（受信用アンテナ全面側不良）	指定管理者	34,452
H27.11.2	トレーニング室筋トレマシンワイヤー張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.11.4	トレーニング室トレッドミル・ステアマスター アーム部腐食を粘着テープにより補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.11.19	エントランスホール柱錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H27.11.21	第1会議室・第2会議室椅子シート張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.12.6	駐車場側玄関ドア下部ステンレス製カバー部剥離修理	指定管理者	不明（修繕費）
H27.12.7	教養文化室障子張り替え	指定管理者	不明（修繕費）
H27.12.8	トレーニング室 アブドミナルマシン鉄部テープ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H27.12.17	エントランスホール廊下上部金属見切り部錆止め塗装	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H28.1.4	教養文化室障子一部張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H28.1.6	トレーニング室ステアマスター内部部品へ注油・グリスアップ	指定管理者	不明（修繕費）
H28.1.20	ミーティング室エアコン風量切替スイッチ交換取付	指定管理者	3,290
H28.2.4	焼窯準備室窯内耐熱レンガ 耐熱モルタル貼り付け補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.2.20	トレーニング室ステアマスター本体カウリング部割れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.2.17	1Fアリーナ横ウォータークーラー給水スイッチ給油	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.1	焼き窯準備室窓ステービス留め直し補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.4	体育館バドミントンネット受けネジがたつき補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.8	多目的ホールホワイトボードキャスター部破損補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.13	第1会議室椅子シート張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.14	多目的ホールLED照明へ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.3.27	焼窯準備室陶芸窯断熱材補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.14	トレーニング室 ラットプルワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.19	職業技能講習室電動ろくろコンセント圧着端子取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.23	アリーナ非常灯電池交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.4.30	アリーナ バasketボールゴールネット補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.16	1F機械室 冷却ポンプドレーン詰まり補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.17	トレーニング室 トレッドミルスイッチ反応不良による調整	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.21	トレーニング室腹筋マシン持ち手部スポンジテーピング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.23	2F女子トイレ排水管パッキン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.5.28	アリーナ ドアストッパー破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.2	多目的室ホワイトボード回転軸ステー固定修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.3	トレーニング室バイブレーター固定ねじ交換取付け	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.11	外周看板設置	指定管理者	不明（修繕費）
H28.6.12	2F男子トイレ石鹸受け修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.7.9	トレーニング室ラットプルアーム固定部剥離箇所溶接修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.7.26	正面入口にカーブミラー設置	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.6	エントランスホール排煙装置ワイヤー交換	指定管理者	37,000
H28.8.10	第一会議室ブラインド昇降コード交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.18	トレーニング室ストレッチマット補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.22	トレーニング室雨樋補修、雨水ピット清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H28.8.26	トレーニング室ベンチプレスグリップテープ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.5	郵便受けカバー修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.6	トレーニング室レッグプレス ワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.10	第一会議室椅子背もたれビス再固定	指定管理者	不明（修繕費）
H28.9.12	教養文化室障子部分張り替え	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H28.9.16	トレーニング室ベンチプレスワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.5	冷却塔に繁殖した藻の除去	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.18	冷却塔栓増し締め	指定管理者	不明（修繕費）
H28.10.27	トレーニング室マシンストッパーゴム加工取付け、グリップ固定	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.2	アリーナ ソファシート剥がれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.9	トレーニング室レッグプレス亀裂部溶接修理	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.21	アリーナ バレーボール支柱差込口ガイド割れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.24	トレーニング室トレッドミルローラー調整	指定管理者	不明（修繕費）
H28.11.26	トレーニング室ステアマスターグリスアップ	指定管理者	不明（修繕費）
H28.12.2	トレーニング室マシン背中パッド破損補修	指定管理者	不明（修繕費）
H28.12.28	陶芸用電気窯耐熱材補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.7	アリーナ暗幕レールローラー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.20	トレーニング室アブドミナル故障部修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.1.21	教養文化室障子部分張替え	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.2	卓球台キャスターグリスアップ	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.3	トレーニング室ステップマシン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.4	陶芸窯耐熱レンガ損傷部耐熱セメントで補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.10	トレーニング室マシン回転部クッション補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.2.13	バレーボール支柱固定穴補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.4	応接用ソファ脚部割れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.6	卓球台脚部ビス固定補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.9	トレーニング室レッグプレスワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.14	陶芸用電気窯耐熱レンガ剥離部補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.16	トレーニング室レッグプレスパイプ加工修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.3.27	陶芸用電気窯耐熱煉瓦の亀裂部補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.1	トレーニング室 ショルダープレスローラー補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.15	陶芸窯 ヒーター熱線接近 補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.16	施設北側雑草刈込	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.19	クーリングタワー さび落とし	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.14	職業技能室 入口取って外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.24	職業技能室 カラン不良交換	指定管理者	不明（修繕費）
H29.4.27	第2会議室 前方扉開閉不能 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.2	まてばしい等のヤゴを取り払った	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.3	2階女子トイレ 扉の補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.9	陶芸窯 ヒーター熱線接近 補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.12	駐輪場屋根変形 補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.21	アリーナ ソファ破れ補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.5.29	植栽の害虫（チャドクガ）駆除	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H29.6.5	第2会議室 ブラインド昇降不能 補修	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.11	施設外周 植栽刈込	指定管理者	不明（修繕費）
H29.6.26	裏駐車場の植栽剪定	指定管理者	不明（修繕費）
	H29.7月～H30.3月末まで大規模改修工事実施		
H30.3.2	駐車場ライン補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.3.28	職業技能講習室 机・椅子 再ニス仕上げ	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.1	体育館側面板一部破損 ビスにより固定	指定管理者	不明（修繕費）
H30.4.1	男子更衣室水漏れ シーリング材で補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.9	陶芸窯 ニクロム線間隔調整	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.14	アリーナ煙感知器誤作動 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.14	職業技能講習室ドアクローザー油濡れ 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.17	電動ろくろコンセント切れ 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.23	女子トイレ水漏れ パッキン交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.5.31	多目的ホール 天井トップライト雨漏れ アルミテープ補修	指定管理者	4,185
H30.5.31	体育館 フローリング補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.6	卓球台 脚破損 溶接修理	指定管理者	4,000
H30.6.4	郵便受け止め金故障 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.10	バレーボールネット破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.18	陶芸窯 栓の周りの劣化 ステンレスバンドで補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.19	電動ろくろ コンセント取り替え	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.25	陶芸窯 レンガ部分劣化補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.6.30	焼窯準備室 窯内壁修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.27	視聴覚室 ボード補修	指定管理者	5,940
H30.7.2	バドミントンネット押さえ修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.17	レッグカール 止めねじ交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.20	バレーボールネット ワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.7.26	レッグカール 足当てパット補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.18	ラットプル ワイヤー劣化 交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.8.23	トレーニングマシン ワイヤー切断 交換	指定管理者	39,312
H30.8.28	ステアマスター バッテリー交換	指定管理者	6,480
H30.8.31	焼き窯準備室 窯サビ取り塗装	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.5	ステアマスター異音発生 分解清掃	指定管理者	不明（修繕費）
H30.9.23	エアロバイク スライド支柱の支えカバー脱落 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.4	ローラマッサージャー コンセント内部切断 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.6	椅子（場所不明）の背もたれ破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.17	2F女子トイレ扉脱落 ビス強化して修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.30	陶芸窯 ヒーター線間隔調整	指定管理者	不明（修繕費）
H30.10.31	トレーニング室 ブラインドカーテンレール修理	指定管理者	190,620
H30.10.31	バスケットゴールリング外れ 溶接修理	指定管理者	2,000

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
H30.11.30	陶芸ろくろ断線修理	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.30	1F女子トイレ 鍵交換	指定管理者	不明（修繕費）
H30.11.30	陶芸用棚板 汚れを削りアルミナ塗布	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.4	電飾看板 支柱カバーとり付け	指定管理者	19,400
H30.12.10	電飾看板撤去	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.28	卓球用防球フェンス 亀裂部分のテープで補修	指定管理者	不明（修繕費）
H30.12.9	相談室 収納庫扉部品交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.19	陶芸窯 ヒーター線張り替え	指定管理者	676,080
H31.3.12	職業技能講習室 陶芸用年度版作成	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.19	焼窯準備室 つく アルミナ付着部分除去	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.27	トレーニング室 ベルトバイブレーター軸ズレ修理、ベアリング交換	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.29	陶芸窯 内部壁の瓦が落下 修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.30	体育館 防球ガードラック亀裂 溶接修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.3.30	駐車場側出入口 取っ手破損交換	指定管理者	73,440
H31.3.30	第2会議室 ドア取っ手脱落修理	指定管理者	不明（修繕費）
H31.4.26	排水管の詰まり除去 高圧洗浄で詰まりを解消	指定管理者	81,000
R1.5.30	駐車場 穴の補修 セメントとアスファルトで補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.7	トレーニング室 エアロバイク補修 劣化したサドルカバーを掛け替え補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.8	体育館2Fカーテンレール補修 欠けてしまったガイドの補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.9	第二会議室扉取っ手補修 脱落した扉の取っ手を装着補修	指定管理者	73,440
R1.6.11	2F男子トイレ清掃用具入れ扉補修 扉のロックが無い為マグネットで留める仕様に補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.22	傘立ての鍵補修 鍵が不明になり使用出来なかった部分の鍵を新しくして復旧	指定管理者	不明（修繕費）
R1.6.26	駐車場側エントランス扉 ガラス扉から脱落した取っ手の修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.2	体育館ドアクローザー修理 油圧ダンパーからオイル漏れが発生したため部品交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.11	体育館カーテンガイドローラー外れ 装着補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.14	視聴覚室スピーカー故障 部品交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.7.22	体育館バスケットゴールネット補修 破れた部分の補修と新品交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.1	職業技能講習室 電動ろくろ 電気コードの断線を修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.9	1Fホール吹抜け空調漏水 営繕課と業者の現場調査を実施	指定管理者	不明（修繕費）
R1.8.21	第一会議室ブラインド糸切れ 糸を交換して修理	指定管理者	27,000

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R1.9.1	トレーニング室 トレッドミル修理 上部天板が不安定な為ビスで固定	指定管理者	10,886
R1.9.4	トレーニング室 レッグカール修理 シートが破れたため貼替	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.8	職業技能講習室 電動ろくろ コンセントの中が断線したため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.15	トレーニング室 ベンチプレス修理 シートが破れたため貼替	指定管理者	不明（修繕費）
R1.9.26	2F男子トイレ詰まり 高圧洗浄で詰まりを解消	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.4	1F女子トイレ鍵補修 ビスを固定してグラつきを解消	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.17	トレーニング室 レッグエクステンション補修 塗装がはげた部分を塗装して補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.24	視聴覚室・事務室 窓補修 雨水が吹き込むためクッションテープで補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.10.29	第一会議室 壁補修 穴埋め補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.12	体育館屋上 雨水排水口 詰まり除去	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.13	トレーニング室 アブドミナル補修 シートが破れたため貼替	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.15	トレーニング室 レッグエクステンション補修 グリップ部分の塗装が剥げた部分を補修	指定管理者	不明（修繕費）
R1.11.20	駐輪場 屋根修理 台風で破損した屋根板の交換修理	指定管理者	132,000
R1.12.6	多目的ホール 倉庫ドアクローザー修理 ネジ山が摩耗した為脱落したため部品交換	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.10	トレーニング室 ベンチプレス補修 劣化したワイヤーを交換修理	指定管理者	不明（修繕費）
R1.12.18	トレーニング室 レッグカール修理 パッドのへこみを修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.1.23	特別会議室 昇降スクリーン補修 天井に固定するテープが外れていたため装着固定	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.6	教養文化室 障子 破れがあったため貼替	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.16	トレーニング室 バレルローラー修理 Vベルトの劣化のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.26	トレーニング室 トレッドミル修理 異音発生のため修理、ボルトの固定	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.28	職業技能講習室 流し台外のドレン 溜まったため除去	指定管理者	不明（修繕費）
R2.2.29	特別会議室 ポップアップコンセント修理 ポップアップコンセントを固定し浮き上がりを解消	指定管理者	不明（修繕費）
R2.3.20	第一会議室・ミーティング室 ホワイトボード補修 劣化の為貼替	指定管理者	180,000



実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R2.5.16	第2会議室壁紙剥がれを補修	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.2	特別会議室小窓スクリーン 電源ケーブル垂れ下がりのため固定	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.3	屋外掲示板 劣化のため補修	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.4	屋外掲示板 劣化のためペンキ再塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.7	アリーナカーテンランナー破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.11	アリーナ扇風機 電源動作不良のためケーブル交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.6.11	女子更衣室ロッカー鍵外れのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.8	アリーナ窓 開閉部分の隙間埋め	指定管理者	不明（修繕費）
R2.7.29	トレーニング室ラットプルワイヤー切断のためワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.8.7	トレーニング室エアロバイクハンドル部 ボルトゆるみのため	指定管理者	不明（修繕費）
R2.8.17	トレーニング室 固定ねじの脱落1か所 窓開閉サポートステイ修理	指定管理者	396
R2.8.20	トレーニング室ベルトバイブレーター ベルト取り付けボルトゆるみ解消修理		不明（修繕費）
R2.8.23	アリーナ工場扇 振動発生のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.9.11	正門タイルの脱落 接着剤による補修	指定管理者	不明（修繕費）
R2.9.15	トレーニング室 レッグプレス用ワイヤー劣化による切断のため交換	指定管理者	5,148
R2.9.24	視聴覚室空調機 エラーで作動しなくなったためモーターと基盤の交換	指定管理者	93,500
R2.9.28	事務室ハードディスク故障のため録画再生が出来なくなった。防犯カメラレコーダーのハードディスク交換	指定管理者	149,600
R2.10.2	トレーニング室ベルトバイブレーター 回転軸劣化のため部品交換	指定管理者	23,100
R2.10.15	特別会議室扉 支点を支えるボルトの交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.19	トレーニング室窓 固定ねじ脱落のため開閉サポートステイ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.25	アリーナ バasketゴールネット破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R2.10.29	アリーナ 劣化によるオイル漏れ2か所 ドアクローザーの交換	指定管理者	15,500
R2.11.9	アリーナBasketゴール固定ねじ外れのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R2.12.1	男子更衣室空調機がエラーで作動しなくなったためモーターと基盤の交換	指定管理者	94,600
R2.12.6	キッチン流し台天板腐食のため補修		不明（修繕費）
R2.12.28	外壁タイル剥離のため修理	指定管理者	167,420
R3.2.12	屋外掲示板 強風で屋根が破損したため再度取り付け		不明（修繕費）
R3.2.19	駐輪場 強風で屋根が破損したため修理	指定管理者	121,000
R3.3.17	第2会議室 強風で窓ガラス割れたため交換	指定管理者	255,200

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R3.4.19	屋外緊急避難所看板 さび発生のため再塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.10	施設入り口側溝詰まり除去	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.10	正面エントランス柱脚腐食 パテ修復、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.14	玄関ポーチ鉄骨塗装剥がれ 再塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.17	女子トイレドア破損箇所修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.17	アリーナバスケットゴール板 パイプのキャップ外れのため接着	指定管理者	不明（修繕費）
R3.5.20	2F外階段出入口のドアノブ不具合のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.3	機械室鉄扉枠 雨漏れのためシーリング打ち直し	指定管理者	33,000
R3.6.14	自動ドアエリア鉄骨腐 さび落とし、パテ埋め込み、再塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.14	駐車場側エントランススロープ段差発生 パテにて解消	指定管理者	不明（修繕費）
R3.6.25	職業技能講習室 電動ろくろ電源コード断線 圧着し修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.7.12	アリーナ非常口 ドアクローザー油濡れのため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.7.15	第一会議室壁破損 パテにて補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.7.27	視聴覚室空調不具合 電子膨張弁、プリント版交換	指定管理者	162,140
R3.8.26	特別会議室埋め込みコンセント断線修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.2	機械室入り口扉歪み ヒンジ調整、クローザー交換	指定管理者	28,600
R3.9.6	駐車場側入り口扉 化粧板脱落修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.6	第一会議室 壁穴修復	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.13	正面門側溝蓋 袋ナットねじ山つぶれ ナット交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.13	女子更衣室 壁の隙間による漏水 隙間埋め修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.17	卓球フェンス脚破損 修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.17	駐車場アスファルト陥没 舗装の修復	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.18	教養文化室 窓から雨漏れのため取っ手位置調整	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.26	陶芸窯 耐熱煉瓦破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.9.30	第一会議室 扉ドアノブガタツキのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.5	トレーニング室 トレッドミルスイッチパネル動作不良のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.7	職業技能講習室 電動ろくろコンセントプラグ断線修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.10	トレーニング室 クッション材劣化のため中身を交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.10	アリーナ サーキュレーター電源プラグ破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.10	男子更衣室扇風機 電源プラグ破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.15	卓球フェンスボルトゆるみ箇所の締め直し	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.19	卓球フェンスカバー部分破損のため補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.19	管理事務所窓、相談室窓 ロック部分の不具合調整	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.18	トレーニング室休憩ベンチ 壁との接触部分の補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.26	トレーニング室 レッグエクステンションマシンおもり固定用ピン破損修理	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R3.10.28	多目的ホール長机 穴あき補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.28	多目的ホール扉 ヒンジ箇所位置調整	指定管理者	不明（修繕費）
R3.10.28	トレーニング室アームクッション ベたつき除去	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.1	トレーニング室レッグプレスマシン 背もたれゆるみ補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.1	多目的ホールホワイトボード 固定ピン破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.2	陶芸窯 耐熱煉瓦修復、棚板セラミック塗布	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.10	トレーニング室エアロバイク 画面表示不具合のためバッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.12	トレーニング室テーブルローラー不具合 ベアリング交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.12	職業技能講習室 電動ろくろ不回転のためモーター交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.11.27	職業技能講習室 電動ろくろ 受け皿劣化による穴あき、水漏れのため補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.2	アリーナ倉庫内照明スイッチ陥没 修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.10	アリーナ窓際ネット破損修理	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.13	女子トイレ個室9か所 鍵劣化のためビス交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.19	トレーニング室扇風機 電源プラグ破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.22	トレーニング室ベンチプレス アーム受け箇所のゴム劣化のため補修	指定管理者	不明（修繕費）
R3.12.23	職業技能講習室流し台 化粧板剥がれのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.5	トレーニングマシンテーピング剥がれ補修	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.6	アリーナ物置扉ヒンジ曲がり 曲がり修正、ビス交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.6	職業技能講習室電動ろくろ 電源ケーブル劣化のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.10	トレーニング室飲料水置き場の壁 陥没、傷みの補修	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.11	1F女子トイレ レバーハンドルからの漏水のためパッキン清掃	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.22	職業技能講習室 戸棚の扉カバー剥がれのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.1.25	職業技能講習室 埋め込みコンセントのぐらつきのため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.2.7	陶芸窯側面のサビ部分の再塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R4.2.11	トレーニング室レッグプレス ウェイト上り防止部分のカバー破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.2.25	卓球フェンスすべての脚のビス緩みのため増し締め	指定管理者	不明（修繕費）
R4.2.26	職業技能講習室 陶芸用棚板劣化のため研磨・アルミナ塗布	指定管理者	不明（修繕費）
R4.3.7	トレーニング室 レッグプレス、ラットプルの劣化ワイヤー広垂kン	指定管理者	不明（修繕費）
R4.3.11	トレーニング室 バックエクステンション、アブドミナルの腕パッド剥がれの修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.3.12	陶芸用つく 付着物除去、アルミナ塗布	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R4.3.14	外階段・スロープ 段差発生のため解消修理	指定管理者	214,500 3件合計
R4.3.14	トレーニング室 トレッドミル増設のため埋め込みコンセント増設	指定管理者	
R4.3.14	風除室 劣化シーリングの取り替え	指定管理者	
R4.3.17	第2会議室扉 ヒンジ箇所の増し締め	指定管理者	不明（修繕費）
R4.3.18	陶芸用棚板汚れのためアルミナ塗布	指定管理者	不明（修繕費）
R4.3.26	自転車用門のストッパー破損のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.3.27	会議室用椅子の脚の部分破損 修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.1	陶芸窯 電熱線接近部分修正	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.4	特別会議室、多目的ホール 机破損箇所の修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.6	電動ろくろ ドベ受けの穴補修	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.10	男子更衣室シャワー取り付け台 ガタツキのためビス取付	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.11	エントランスホール北側壁 コーキング劣化のためシール直し	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.25	エントランスホール南側壁 コーキング劣化のためシール直し	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.27	電動ろくろ ドベ受けの穴補修	指定管理者	不明（修繕費）
R4.4.30	エントランスホール北側壁 コーキング劣化のためシール直し	指定管理者	不明（修繕費）
R4.5.3	トレーニング室バックエクステンション スポンジガードカバーだぶつき修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.5.4	体育館倉庫扉 ストッパービス外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.5.20	電動ろくろ スイッチ不具合のためスイッチ交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.6.3	女子更衣室 壁の隙間にシリコンコーキング、塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R4.6.12	風除室ガラス、床境界のコーキング劣化のため再コーキング	指定管理者	不明（修繕費）
R4.6.22	職業技能講習室 吊りボルト位置不良によるロスナイフィルター開閉不可のため、ボルト位置調整	千葉市	改修事業者による無償作業
R4.6.28	陶芸窯 ヒーター押さえピン変形のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.6.28	卓球ネット取り付けチェーン破損のため交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.7.1	アブドミナル、ショルダープレス アーム部分べたつき除去	指定管理者	不明（修繕費）
R4.7.9	陶芸用棚板劣化のため研磨、アルミナ塗布	指定管理者	不明（修繕費）
R4.7.14	駐車場側風除室 コーキング劣化のため張り替え	指定管理者	不明（修繕費）
R4.7.22	アリーナ倉庫扉 ドアクローザーゆるみのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.7.25	バレーボール用アンテナ ネット固定ピン脱落のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.8.2	駐車場アスファルト陥没補修	指定管理者	71,500
R4.8.5	第1会議室ブラインドの昇降コード絡まり コード取り替え、コードサポートキャップ、プーリーカバー交換	指定管理者	不明（修繕費）

実施時期	実施内容	実施者	実施金額（円）
R4.8.9	卓球フェンス 粘着部分のテープ交換、べたつき除去	指定管理者	不明（修繕費）
R4.8.12	ミーティング室扇風機 首部分の破損のためテーピング補強	指定管理者	不明（修繕費）
R4.8.17	卓球ネット固定用ヒモ 劣化の為交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.9.12	第一会議室空調部品故障 点検・修理	指定管理者	128,000
R4.9.30	卓球ネット固定用ヒモ 劣化の為交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.10.21	ラットプルダウンワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.10.25	ベンチプレス ワイヤー摩耗のため切断 ワイヤー交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.10.31	外排水管詰まり除去、館内カメラ調査	指定管理者	203,500
R4.11.7	特別会議室用椅子 ささくれ発生のため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R4.11.12	トイレ体育館側排水管ス真理除去	指定管理者	82,500
R4.11.17	正面門扉引き戸ストッパー溶接外れ アンカー打ち直し、 ナット締め直し	指定管理者	不明（修繕費）
R4.12.21	卓球ネット固定用ヒモ 劣化の為交換	指定管理者	不明（修繕費）
R4.12.27	多目的ホール入り口壁角の保護部品外れ 補修	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.6	陶芸用棚板劣化のため研磨、アルミナ塗布	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.8	教養文化室 窓際壁、障子の剥がれのため接着	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.15	陶芸用つく長さ調整、アルミナ塗布	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.20	陶芸窯 外面さび除去、耐熱パテ補強、耐熱塗装	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.30	アブドミナル アー無部分ボルト外れ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R5.1.30	移動用プロジェクタースクリーン ビス部分補強	指定管理者	不明（修繕費）
R5.2.11	正面エントランス柱脚鉄骨補強	千葉市	880,000
R5.2.2	卓球ネット固定用ヒモ 劣化の為交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.2.23	職業技能講習室 流し台板めくれのため接着	指定管理者	不明（修繕費）
R5.2.28	焼き窯準備室 非常照明不具合のためバッテリー交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.3.3	陶芸窯の制御機器（ソリッドステートコンタクタ）の冷却 フィン交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.3.5	卓球台のへこみ修理	指定管理者	不明（修繕費）
R5.3.16	卓球台フェンスのボルト・ナットを交換	指定管理者	不明（修繕費）
R5.3.23	アリーナ倉庫扉 ドアクローザーゆるみのため修理	指定管理者	不明（修繕費）
R5.3.23	ミーティング室椅子 穴あき箇所の修理、ビス調整	指定管理者	不明（修繕費）
R5.3.27	第一会議室、ミーティング室 ホワイトボード貼替え	指定管理者	117,700
R5.3.28	トレーニング室 ステアマスターの清掃、グリスアップ	指定管理者	不明（修繕費）