


# 118 千葉市 花見川区 瑞穂小学校校区 通学路対策箇所図



- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
  - ・小学校【学校】
  - ・道路管理者【道路】
  - ・千葉北警察署【警察】

<状況>  
本校に隣接するしらさぎ公園前のT字路が抜け道となっていて交通量が多くなっている




<対策前>



<対策後>

- <対策メニュー>
- 立て看板の設置【道路】
  - 外側線・減速ドットの引き直し【道路】
  - 信号機の設置検討【警察】

<実施時期>  
【道路】対策済 【警察】未定



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

<状況>  
公園と大規模マンションの間に横断歩道はあるが、信号機がない為、横断が大変危険である。



<対策前>



<対策後>

- <対策メニュー>
- 減速ドットの設置【道路】
  - 信号機の設置検討【警察】

<実施時期>  
【道路】対策済 【警察】未定