



# 15 千葉市 中央区 大森小学校校区 通学路対策箇所図



○ : 対策箇所



<状況>  
歩車分離されておらず、車両とのすれ違い等で危険を感じる。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>  
路面標示の設置  
<対策時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」