



# 17 千葉市 若葉区 坂月小学校校区 通学路対策箇所図



＜状況＞  
警戒標識が薄くなっている。



(対策前)



(対策後)

＜対策内容＞  
警戒標識の補修  
＜実施時期＞  
対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」