



25 千葉市 緑区 椎名小学校校区 通学路対策箇所図



 :対策箇所



<状況>
通学路において、車両と児童が接触する危険がある。



<対策前>



<対策後>

<対策内容>
路面標示の補修
<対策時期>
対策済

<状況>
通学路において、車両と児童が接触する危険がある。



<対策前>



<対策後>

<対策内容>
路面標示の補修
<対策時期>
対策済