



33 千葉市 中央区 宮崎小学校校区 通学路対策箇所図

 : 対策箇所



<状況>
見通しの悪い交差点で、車両と接触等の危険を感じる。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>
路面標示の設置

<対策時期> 対策済

<状況>
路面標示が薄くなっている。

<対策前>



<対策後>



<対策内容>
路面標示の補修

<対策時期> 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」