

### 3 千葉市 中央区 鶴沢小学校校区 通学路対策箇所図



対策検討メンバー【実施主体】  
・教育委員会  
・小学校【学校】  
・道路管理者【道路】  
・千葉中央警察署【警察】



<状況>  
交通量が多いが、路肩が狭く危険

4



(施工前)




(施工後)

<状況>  
交通量が多いにもかかわらず、路肩  
が狭く危険



<対策内容>  
職員による見守りの強化【学校】  
<実施時期> 対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子  
国土Webシステムから配信されたものである。」

<対策内容>  
区画線の引き直し【道路】  
路肩のカラー化 【道路】  
ポストコーンの設置【道路】  
<実施時期> 対策済