


# 57 千葉市 花見川区 こてはし台小学校校区 通学路対策箇所図

 : 対策箇所



< 状 況 >  
交通量が多く見通しも悪く危険。

< 対策前 >  


< 対策後 >  


< 対策内容 >  
樹脂系すべり止め舗装の設置

< 対策時期 > 対策済

「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」