


60 千葉市 花見川区 さつきが丘東小学校校区 通学路対策箇所図



位置図



:対策箇所

- 対策検討メンバー【実施主体】
- ・教育委員会
 - ・小学校【学校】
 - ・道路管理者【道路】
 - ・千葉北警察署【警察】


<状況>
今回の通学路対策箇所ではないが、事故多発地点の為、現場確認した



<対策前>



<対策後>



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

至 宮野木町

<状況>
歩道もガードレールもない。見通しの良い道路だが、スピードを出す車も多い。児童が2列に並ぶと路側帯からはみ出る



<対策前>



<対策後>

<対策メニュー>
減速ドットの設置【道路】
<実施時期>
【道路】対策済

<対策メニュー>
路面標示(スクールゾーン)の設置【道路】
注意喚起看板「学童注意」の設置【道路】
<実施時期>
【道路】対策済