


85 千葉市 花見川区 作新小学校校区 通学路対策箇所図

 : 対策箇所



<状況>
外側線が薄れているので補修
する必要がある。

<対策前>



<対策後>



<対策案>
区画線の補修

<対策時期> 対策済

<状況>
歩道が一部狭くなる場所があり、児童が車道に飛
び出しやすく危険。

<対策前>



<対策後>



<対策案>
ポストコーンの移設

<対策時期> 対策済

<状況>
複雑な五差路なので、5丁目から来る車が、横
断中の児童に接触する危険性がある。

<対策前>



<対策後>



<対策前>



<対策後>



<対策案>
注意喚起看板の設置

<対策時期> 対策済



「この背景地図等データは国土地理院の電子
国土Webシステムから配信されたものである。」