


100 千葉市 花見川区 上の台小学校校区 通学路対策箇所図(1/2)



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】

＜状況＞
車の往来が激しく、学童が横断し危険。
(対策前)



(対策後)



＜対策案＞
路面標示「飛び出し注意」設置【道路】

＜実施時期＞
【道路】平成28年3月



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」

100 千葉市 花見川区 上の台小学校校区 通学路対策箇所図(2/2)



対策検討メンバー【実施主体】

- ・教育委員会
- ・小学校【学校】
- ・道路管理者【道路】

<状況>
大型車両が往来し危険。
(対策前)

(対策後)

<対策案>
路面標示「学童注意」設置【道路】

<実施時期>
【道路】平成28年3月



「この背景地図等データは国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。」